

車両情報シート

管理番号	3629	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2PG-FBAV0	車台番号	FBAV0-581344

基本情報	年式	令和2(2020) 年 12 月		
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2990	cc	
	馬力	150	ps	
	最大積載量	2000	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(5t未満)]		
	車体 長	車検証 4940 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 1880 mm	実測	mm
	車体 高	車検証 2850 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	147 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[デュオニック] 他()		
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ディスク]		
	ABS	有		
	リターダ	無 []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	70 L+	L+	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合⇒ 全低床 大型の場合⇒		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	無		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準	←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/11/19
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東ブレ [] [令和2 年 8 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号: F208098		
	床材質・形状	ステン [フラット]		
	内寸法	長 3060 mm	幅 1680 mm	高 1770 mm
	間口	幅 1680 mm	高 1760 mm	
	サイドドア	有 [スライド]		
	サイドドア寸法	幅 830 mm	高 1600 mm	
	床面地上高	970 mm		
	ラッシングレール	1 段		
	床フック	対 [] 個		
	スタンション・ボール	スタンション: 個	ボール: 本	
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 75 mm	
	中間柱			
	ジョロダレレール	無 []		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東ブレ [] [令和2 年 8 月]		
	型式・製造番号	型式: XV22L0C-P 製造番号: F208098		
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~ -30 度		
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 10 度	2 h→ -27.5 度 (R7.11)	
	スタンバイ装置	無 * 有の場合⇒[コード]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	
	その他情報	外気温: 7度		

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー			
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	操作方法	[]		
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm	

車両情報シート

管理番号	3629	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2PG-FBAV0	車台番号	FBAV0-581344

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デフアレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	2本
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	整備記録簿	有
整備記録簿	記録保管	
	記録期間	R4.12～R7.2

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグラмп ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック ミラー機能 ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ セルモーター バッテリー(状態) オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー 風量・冷風		○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	その他報告欄		○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動		○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ		○
パワーゲート	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	○
報告欄	上記項目状況など記入	漏れ	○
パワーゲート	パワーゲート作動 ストッパー作動 ラジコン・リモコン作動		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		7	9
		(1 A)	(1 A)
FR			
RF	3	5	6
	(1 A)	(1 A)	(1 A)
RR			4
			(1 A)
	スベア	3	
		(1 A)	
・タイヤサイズ			
F 205/75R 16			
R 205/75R 16			
・タイヤパターン			
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール			
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態			
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付：2025/11/19

管理番号	3629	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2PG-FBAV0	車台番号	FBAV0-581344

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装		点検者 報告欄
シートの状態	良好	()	キャブ修復暦	無	
破損	無	()	フロントガラス状態	傷あり	
汚れ	少ない	()		傷の程度→ 点キズ ・ ・	
欠品	無	()	シャーシ サビ	小	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	