

車両情報シート

管理番号	3644	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-610848

基本情報	年式	令和5(2023) 年 5 月		
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7540	cc	
	馬力	220	ps	
	最大積載量	2800	kg	
	車検	抹消 [ 年 月 日 ] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [ 中型(8t未満) ]		
	車体 長	車検証	8560 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高	車検証	3500 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )		
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[ ] 他( )		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [ EG ]		
	エアサス	有 [ リア ]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L+ L+ L	
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		

小型・大型形状 小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブブルーフ・幅	キャブブルーフ:	標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [ オート ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [ 電動ミラー ・ ・ ]		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ]		
	ETC	無 [ 種類 ]		
	バックカメラ	有 [ カラー ]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		

その他装備

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/12/16  
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	[ ] [ 年 月 ]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号: 23W-02297		
	床材質・形状	木 [ フラット ]		
	内寸法	長	6210 mm	幅 2400 mm
	間口	幅	2280 mm	高 2340 mm
	サイドドア	無 [ ]		
	サイドドア寸法	幅 mm		
	床面地上高	990 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	5 対 [ 引出 ] 個		
	スタンション・ポール	スタンション:	個	ポール: 本
	壁厚	サイド:	mm	リア: mm
	中間柱			
	ジョロダーレール	無 [ ]		
	ネタ	横ネタ→	アルミ	縦ネタ→ アルミ

載替

その他情報

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[ ] [ 年 月 ]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト(確認月)	庫内温度	度	h→ 度 ( )
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[ コード ]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] ※跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	[ ]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	操作方法	[ ]		
	寸法(外寸)	幅:	mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	奥行: mm

その他情報

車両情報シート

管理番号	3644	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-610848

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
PTO	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
		異音	
報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	
	キー(上物)	2本
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	記録保管	無
整備記録簿	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	油漏れ	油漏れ	○
		異音・折損	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	○
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
		ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
電装関係(内装)	集中ドアロック		○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
		ラジオ・オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモーター	○
		バッテリー(状態)	○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
エアコン	コンプレッサー		○
		風量・冷風	○
インジケーター(警告)ランプ点灯	インジケーター(警告)ランプ点灯		△
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
		ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
冷凍機	冷凍機作動		
		エバポレータ	ファン・風量
		異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴
		コンデンサ	異音
		ファンモータ	
		冷媒サイトグラス	色・量
		サブエンジン	油量・漏れ
パワーゲート	パワーゲート作動		
		ストッパー作動	異音
		ラジコン・リモコン作動	液量
			漏れ
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ	
[残りmm表示]	
FF	7 ( 1 A ) ( 1 A )
FR	( 1 A ) ( 1 A )
RF	7 ( 1 A ) ( 1 A ) ( 1 A )
RR	( 1 A ) ( 1 A ) ( 1 A ) ( 1 A )
スベア	
7 ( 1 A ) ( 1 A )	
・タイヤサイズ	
F 225/80R 17.5	
R 225/80R 17.5	
・タイヤパターン	
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他	
* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入	
・ホイール	
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)	
* 各タイヤのホイールを( )に記入	
・状態	
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ	
* タイヤの状態を( )に記入	

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付：2025/12/16

管理番号	3644	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-610848

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者	報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無			
破損	無	(	フロントガラス状態	良好			
汚れ	無			傷の程度→	.  .  .		
欠品	無	(	シャーシ サビ	無			
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	( )		
			ボデー修復暦	無	( )		