

車両情報シート

No	管理番号	3497	形状	深ダンプ
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	2KG-FVZ60U2	車台番号	FVZ60-7000066

基本情報	年式	平成30 (2018)	年	11 月
	エンジン型式	6NX1		
	排気量	7,790 cc		
	馬力	310 ps		
	最大積載量	10,900 kg		
	車検	有	[令和7 年 11 月 29 日]	
	免許区分	大型(11t以上)		
	車体 長さ	車検証 7630 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2480 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 2910 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	305 千km	[実走]	
	タコグラフ	無	[] (年 月)	
	シフト	MT	9 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []	
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200 L + L + L		
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×4		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有	[2.0]
	バックカメラ	有	[カラー]
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2025/10/3

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[]
	型式	DRS11-0010S	
	製造番号[年式]	F9104733xxx	[年 月]
	内寸法 長	5120 mm	
	内寸法 幅	2300 mm	
	内寸法 高	1300 mm	
	床厚み	4 mm	二重張 [無]
	ボデー材質1	ステンレス	
	ボデー材質2	不明	
	リアゲート	下開	
	リアゲート水密	有	
	コボレーン	無	[] ()
	底形状	船底	
	形状(小型)		
	載替	無	

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無	[]	*跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー寸法	幅: mm	高: mm	

車両チェックシート

管理番号	3497	形状	深ダンプ
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2KG-FVZ60U2	車台番号	FVZ60-7000066

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○		
		漏れ	○		
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
	ウォーターポンプ	漏れ	○		
		汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
		マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○		
		詰まり	○		
		黒煙・白煙	○		
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
	報告欄			

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置	○	
	エア・コンプレッサ	漏れ	○	
報告欄		不良	○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ		
作動不良				
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	ワイパー		○	
電装関係(内装)	パワーウインドウ		○	
	ワイパー		○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○	
	その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動		○	
	クレーン作動			
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	7			
	FF	(2 B)	(2 B)	
	FR	()	()	
	RF	5	5	6
	RR	(2 B)	(2 B)	(2 B)
		6	6	6
		(2 B)	(2 B)	(2 B)
		スベア	()	()
	・ タイヤサイズ F 255/70R 22.5			
	R 245/70R 19.5			
	・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
	* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
	・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
	* 各タイヤのホイールを()に記入			
	・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入			
	* ない場合は記載不要			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)






車両チェックシート

管理番号	3497	形状	深ダンプ
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2KG-FVZ60U2	車台番号	FVZ60-7000066

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	・助手席側ライト枠カバー欠品
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり [飛石] ()	
汚れ	中		傷の程度 [飛石] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	小	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	