

車両情報シート

管理番号	4304	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBA20	車台番号	FBA20-610473

基本情報	年式	令和6(2024) 年 11 月	
	エンジン型式	4P10	
	排気量	2,990	cc
	馬力	130	ps
	最大積載量	2,000	kg
	車検	有 [令和8 年 11 月 21 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(5t未満)]	
	車体の長・幅・高	車検証:長 5,020 mm ・ 幅 1,910 mm ・ 高 2,630 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	70 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	MT 5 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC [ディスク]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	70 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/7/14
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東ブレ [] [令和6 年 9 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号: H242392
	床材質・形状	アルミ [縞板]	
	内寸法	長 3,180 mm × 幅 1,720 mm × 高 1,660 mm	
	間口	幅 1,760 mm × 高 1,650 mm	
	サイドドア	有 [片開]	
	サイドドア寸法	幅 850 mm × 高 1,540 mm	
	床面地上高	890 mm	
	ラッシングレール	段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個	ポール: 本
	壁厚	サイド: 50 mm	リア: 50 mm
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ 鉄	縦ネダ→ 鉄
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東ブレ [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	冷凍方式	直結式	
	設定温度	30 度 ~ -5 度	
	冷却テスト	庫内温度 33 度 3 h→ -4.5 度 (7 月測定)	
	スタンバイ装置	無 * 有の場合→[コード]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ h
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	4304	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBA20	車台番号	FBA20-610473

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		ターボ	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
報告欄	排ガス・触媒装置 キャブチルト	取付	○
		黒煙・白煙	○
		動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
		量	○
	クラッチオイル	油漏れ	○
		異音	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		方々・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動		○
		エバポレータ	
	ファン・風量	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音
			ファンモータ
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	
異音			
冷却水		液量	
		漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	5.5	6	
FR	(2 A)	(2 A)	
RF	4.5	6.5	7.5
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	()	()	()
スペア	7.5	()	()
・タイヤサイズ F 195/75R 15			
R 195/75R 15			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4304	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBA20	車台番号	FBA20-610473

日付： 2026/7/14

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	2本	上物:	無	シートの状態	良好	()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	有	破損	無	()
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	少ない	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	無	
整備記録簿	有				フロアマット	有	
	記録期間→ (R7.2~R7.8)				欠品	無	()
						シャーシ サビ	小
						フロントガラス状態	傷あり
						傷の程度→ 点キズ ・ ・	
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

庫内A・U複数有