

車両情報シート

管理番号	3401	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-620948

基本情報	年式	令和7(2025) 年 7 月		
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7540	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	2350	kg	
	車検	有 [令和9 年 7 月 6 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]		
	車体 長	車検証 8740 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体 高	車検証 3470 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 1 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [EG]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200 L+	L+	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		

小型・大型形状 小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド	←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [電動ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		

その他装備

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/8/29
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー・年式	日本フルハーフ		[]		[]		年	月
	型式・製造番号	型式： GLF7		製造番号： E5G7256					
	床材質・形状	アルミ		アンチスリップ					
	内寸法	長	6210	mm × 幅	2240	mm × 高	2240	mm	
	間口	幅	2280	mm × 高	2230	mm			
	サイドドア	有		片開					
	サイドドア寸法	幅	1300	mm × 高	2140	mm			
	床面地上高	1110		mm					
	ラッシングレール	2 段							
	床フック	対		[]		個			
	スタンション・ボール	スタンション：		個		ボール：		本	
	壁厚	サイド：	75	mm	リア	75	mm		
	中間柱								
	ジョロダーレール	無		[]					
	横根太・縦根太	横根太→		アルミ		縦根太→		アルミ	
載替	無								
その他情報									

載替 無

その他情報

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重		[	
----------------	----------	----	--	---	--

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []			
	メーカー	新明和 []			
	型式・製造番号	型式: RAK10-6495D		製造番号: S2408004354	
	ラジコン・リモコン	有 [リモコン]			
	寸法(外寸)	幅: 2200 mm	奥行: 1550 mm		
	ストッパー迄寸法	幅: 2100 mm	奥行: 1400 mm		
	その他情報				

その他情報

日付：2025/8/29

車両情報シート

管理番号	3401	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-620948

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デフレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	
	キー(上物)	6本以上
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
整備記録簿	記録保管	無
	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	○
	液量	油漏れ	○
		異音・折損	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
	フォグラмп		○
			○
	ウインカー		○
			○
	ストップランプ		○
			○
	車幅灯(マーカー)		○
			○
電装関係(内装)	車高灯		○
			○
	作業灯・庫内灯		○
			○
	ナンバー灯		○
			○
	ワイパー		○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
エアコン	集中ドアロック		○
			○
	ミラー機能		○
			○
	ホーン		○
			○
	ラジオ・オーディオ		○
			○
	バックアイカメラ		○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	計器類	点灯状態	○
			○
	ルームランプ		○
			○
	セルモーター		○
			○
	バッテリー(状態)		○
			○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
その他報告欄	コンプレッサー	風量・冷風	○
			○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
冷凍機	ウイングシリンダ		
	作動油・量・漏れ		
	冷凍機作動		○
			○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		異音	○
パワーゲート	コンデンサ	ファンモータ	○
			○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	
		漏れ	
	パワーゲート作動		○
			○
報告欄	ストッパー作動		○
			○
上記項目状況など記入	ラジコン・リモコン作動		○
			○

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		12	12
		(2 B)	(2 B)
FR			
		()	()
RF	12	12	12
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
RR			
	()	()	()
	スベア	12	
		(2 B)	()
・タイヤサイズ			
F 225/80R 17.5			
R 225/80R 17.5			
・タイヤパターン			
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール			
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態			
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付： 2025/8/29

管理番号	3401	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-620948

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無	傷の程度→ ・ ・	
破損	無	(	フロントガラス状態	良好		
スイッチ類	良好	(	シャーシ サビ	無		
汚れ	無		フレーム曲がり・修復暦	無	(	
欠品	無	(	ボデー修復暦	無	(	
その他						