

車両情報シート

No	管理番号	3282	形状	トラクタ
	車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
	型式	2RG-FP74HD	車台番号	FP74HD-510110

基本情報	年式	令和元(2019) 年 11 月		
	エンジン型式	6R20		
	排気量	10,670 cc		
	馬力	428 ps		
	最大積載量	11,500 kg		
	車検	有 [令和7 年 11 月 26 日]		
	免許区分	大型(11t以上)		
	車体 長さ	車検証	5700 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3630 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	153 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和元 年 8 月)		
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [シフトパイロット] 他()
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	400	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
小型形状		←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	ハイルーフ		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	無 []		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備	ドライブレコーダー有		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	キャブラ形状	シングル
	メーカー	[YOKOSHA]
	型式	OP-1300C
	製造番号[年式]	K48153 [年 月]
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	3282	形状	トラクタ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2RG-FP74HD	車台番号	FP74HD-510110

日付:

トラクタ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	○
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
			噴け不良	○
		ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ	○
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		マフラー	取付	○
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
		デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○	
		フロベラ・ドライブシャフト	異音	○
	PTO	ガタ	○	
		作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク		
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
		油漏れ	○	
		リーフスプリング	異音	○
		損傷	○	
		エアサス	損傷	○
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	×	
		車高灯		
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
	電装関係(内装)	ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター	集中ドアロック	○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー		
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ		
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモーター	○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
エアコン	コンプレッサー	オルタネータ(ダイナモ)	○	
		風量	○	
		ガス	○	
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○	
		その他報告欄		
	ヤンキーホーン			
		車幅灯左1つ点灯×		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	カブラ損傷		○	
		連結配管ホース類	○	
		スロープガイド	○	
		その他損傷	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

3.5

2 A

3.5

2 A

2

2 A

3.5

2 A

3.5

2 A

3.5

2 A

スベア

・ タイヤサイズ

F 295/80R 22.5

R 275/80R 22.5

・ タイヤパターン

1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール

A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態

I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入

* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3282	形状	トラクタ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2RG-FP74HD	車台番号	FP74HD-510110

日付:

トラクタ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者	報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()		キャブ・コーションプレート	無 ()	
スイッチ類	良好 ()		フロントガラス状態	傷あり [飛石] ()	
汚れ	少ない			傷の程度 [飛石] ()	
欠品	無 ()		シャーシ サビ	小 ()	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	