

車両情報シート

管理番号	3893	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBAV0	車台番号	FBAV0-591134

基本情報	年式	令和4(2022)年 8月	
	エンジン型式	4P10	
	排気量	2,990 cc	
	馬力	150 ps	
	最大積載量	2,000 kg	
	車検	有 [令和8年 8月 7日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]	
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 4,950 mm ・ 幅 1,880 mm ・ 高 2,860 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ	

車両情報	走行km	85 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (年 月)	
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[テュオニック]	
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC [ディスク]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	70 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグラブ	無	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]	
	ETC	有 [種類 1.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/3/12
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東プレ [] [令和4年 7月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号: F218257
	床材質・形状	アルミ [フラット]	
	内寸法	長 3,090 mm × 幅 1,680 mm × 高 1,770 mm	
	間口	幅 1,680 mm × 高 1,750 mm	
	サイドドア	有 [スライド]	
	サイドドア寸法	幅 830 mm × 高 1,600 mm	
	床面地上高	1,010 mm	
	ラッシングレール	1 段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個	ボール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 75 mm
	中間柱		
	ジョロダレーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ 鉄	縦ネダ→ 鉄
	載替	無	
	その他情報	スノコ上高:1740mm	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東プレ [] [令和4年 7月]	
	型式・製造番号	型式: XV22L0C-P	製造番号: F218257
	冷凍方式	直結式	
	設定温度	30 度 ~ -30 度	
	冷却テスト	庫内温度 5.5 度 2 h→ -28 度 (3月測定)	
	スタンバイ装置	無 *有の場合⇒[コード]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ h
	その他情報	外気温:7度	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm
	その他情報		

日付: 2026/3/12

車両情報シート

管理番号	3893	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBAV0	車台番号	FBAV0-591134

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	下部滲み
			異音	○
			振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
		冷凍機作動	○
冷凍機	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	○
		異音	○
冷却水	液量	○	
	漏れ	○	
	○	○	
パワーゲート	パワーゲート作動	ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
		○	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デファレンシャル	油漏れ
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
				ホーン	○
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
		○	○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	6	6	
	(1 A)	(1 A)	
FR			
	()	()	
RF	6	7	6
	(1 A)	(1 A)	(1 A)
RR			5
	()	()	(1 A)
	スペア	11	
	(1 A)	()	
・タイヤサイズ F 205/75R 16 R 205/75R 16 ・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入 ・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入 ・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3893	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBAV0	車台番号	FBAV0-591134

日付: 2026/3/12

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 2本 上物: 2本 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有	シートの状態 良好 () 破損 無 () 汚れ 少ない	キャブ修復暦 無 () フロントガラス状態 良好 傷の程度→ . . .
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有	カーテン 無 フロアマット 有	シャーシ サビ 小 フレーム曲がり・修復暦 無 () ボデー修復暦 無 ()
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有	欠品 無 ()	
整備記録簿 有 記録期間→ (R6.5~R7.8)		

点検者 報告欄