

車両情報シート

管理番号	3582	形状	平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2PG-FEB90	車台番号	FEB90-601167

基本情報	年式	令和5(2023) 年 5 月		
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2990	cc	
	馬力	175	ps	
	最大積載量	4550	kg	
	車検	有 [令和8 年 5 月 21 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [中型(8t未満)]		
	車体 長	車検証 6870	mm 実測	mm
	車体 幅	車検証 2220	mm 実測	mm
	車体 高	車検証 2250	mm 実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	42 千km		[実走]	
	タコグラフ	無	[]	(年 月)	
	シフト	MT	5 速	セミATの場合⇒[] 他(
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	VAC	[ディスク]		
	ABS	有			
	リターダ	有	[EG]		
	エアサス	無	[]		
	速度抑制装置	無			
	Nox・PM	適合			
	燃料タンク	100	L+	L+	L
	燃料	軽油	[]		
	アドブルー使用	有			
	駆動方式	4×2			
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→			

装備類	ヘッドライト	LED				
	フォグランプ	有				
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	標準	キャブ幅:	標準	←大型の場合は空欄
	ベッド	無				
	エアコン	有 [マニュアル]				
	エアバッグ	有				
	パワーウィンドウ	有				
	集中ドアロック	有				
	ミラー機能	有 [格納ミラー . .]				
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ . .]				
	ETC	有 [種類 不明]				
	バックカメラ	無 []				
	ドライブレコーダー	無				
	オートクルーズ	無				
	坂道発進補助装置	無				
	その他装備					

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	[
---------------	----------	---	--

上物情報3 (パワーゲート)	形状	無	[]	※跳上の場合⇒	[]
	メーカー	[

車両情報シート

管理番号	3582	形状	平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2PG-FEB90	車台番号	FEB90-601167

日付:

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
報告欄		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	
	キーレス	有
	取扱説明書	無
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	記録保管	無
	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
			○
電装関係(内装)	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○
	コンプレッサ		○
インジケータ	風量・冷風		○
	(警告)ランプ点灯		○
その他報告欄			
	右ウインカー後ろ割れている		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート	パワーゲート作動	
		ストッパー作動	
		ラジコン・リモコン作動	
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		4.5	4.5
		(1 A)	(1 A)
FR			
		()	()
RF	4	4	5
	(1 A)	(1 A)	(1 A)
RR			4
	()	()	(1 A)
スベア		6	
		(1 A)	()
・タイヤサイズ			
F 215/70R 17.5			
R 215/70R 17.5			
・タイヤパターン			
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール			
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
*各タイヤのホイールを()に記入			
・状態			
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
*タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3582	形状	平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2PG-FEB90	車台番号	FEB90-601167

日付：

平ボデー

外装状態



キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	()	キャブ修復暦	無	傷の程度→ 点キズ ・ ・	
破損	有	(バックミラー不安定)	フロントガラス状態	傷あり		
汚れ	無	()	シャーシ サビ	小		
欠品	無	()	フレーム曲がり・修復暦	無	()	
その他			ボデー修復暦	無	()	