

車両情報シート

管理番号	36037	形状	冷凍ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-104404

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2025/6/19
ウイング・バン・冷凍車

基本情報	年式	令和6(2024)年 10月	
	エンジン型式	A05C	
	排気量	5120	cc
	馬力	260	ps
	最大積載量	6000	kg
	車検	有 [令和7年 10月 28日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	増トン [大型(11t以上)]	
	車体長	車検証 9230 mm	実測 mm
	車体幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体高	車検証 3530 mm	実測 mm

*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和6年 6月)	
	シフト	MT	7速 セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+	L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ]	
	ETC	有 [種類 2.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備		

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号: W004K92-01
	床材質・形状	アルミ [アンチスリップ]	
	内寸法	長 6730 mm × 幅 2380 mm × 高 2310 mm	
	間口	幅 2360 mm × 高 2230 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	1070 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個	ポール: 本
	壁厚	サイド: 30 mm	リア 35 mm
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	横根太・縦根太	横根太→ アルミ	縦根太→ 鉄
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重 [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: TDJS50J-1L2	製造番号: 4A2100404BL
	冷凍方式	直結式	
	設定温度	30 度 ~ -30 度	
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 21.9 度	3h → 5.8 度 ()
	スタンバイ装置	無 *有の場合⇒[コード]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ h
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	新明和 []	
	型式・製造番号	型式: RAK10-6495D	製造番号: S240800393
	ラジコン・リモコン	有 [リモコン]	
	寸法(外寸)	幅: 2200 mm	奥行: 1550 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2210 mm	奥行: 1420 mm
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	36037	形状	冷凍ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-104404

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デフアレンシヤル	油漏れ
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
	異音	○	
報告欄			

項目	内容	本数/有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	2本
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
整備記録簿	記録保管	無
	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		・ギアボックス	液量	○
	足廻り		油漏れ	○
			異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグラブ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
電装関係(内装)	ミラー機能	ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモーター	○	
		バッテリー(状態)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
		エアコン	コンプレッサー	○
			風量・冷風	○
インジケーター(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ウイング	ウイング 開閉	○
		ウイングシリンダ	○
		作動油 量・漏れ	○
		冷凍機	冷凍機作動
冷凍機	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		異音	○
	コンデンサ	ファンモータ	○
		冷媒サイトグラス	色・量
	サブエンジン	油量・漏れ	○
		異音	○
冷却水	液量	○	
	漏れ	○	
パワーゲート	パワーゲート作動	ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
		報告欄	上記項目状況など記入

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		15	15
FR		(2 A)	(2 A)
RF	15	15	15
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	スベア	15	()
		(2 A)	()
・タイヤサイズ	F 265/70R 19.5		
	R 265/70R 19.5		
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他		
	*各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
	*各タイヤのホイールを()に記入		
・状態	I 異常磨耗 ・ R 損傷 ・ H 亀裂 ・ ニ ひび割れ		
	*タイヤの状態を()に記入		

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付: 2025/6/19

管理番号	36037	形状	冷凍ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-104404

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無
破損	無 ()	フロントガラス状態	良好
スイッチ類	良好 ()		傷の程度 → [] · [] · []
汚れ	無 ()	シャーシ サビ	無
欠品	無 ()	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
その他		ボデー修復暦	無 ()