

車両情報シート

管理番号	3898	形状	アームロール
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S4	車台番号	FRR90-7207818

基本情報	年式	令和7(2025)年 1月		
	エンジン型式	4HK1		
	排気量	5,190 cc		
	馬力	210 ps		
	最大積載量	3,650 kg		
	車検	有 [令和9年 1 22日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 5,990 mm ・ 幅 2,200 mm ・ 高 2,470 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒[]		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	無 []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	90 L+ L+ L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグラブ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/3/2
アームロール・フックロール・マルチリフト

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	新明和 [] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: GCA44-31 製造番号: F2409519xxx		
	シリンダー	ツイン		
	リアジャッキ	有		
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (コンテナ)	メーカー[年式]	[] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	内寸法	長 mm × 幅 mm × 高 mm		
	ボデー材質1			
	ボデー材質2			
	リアゲート			
	リアゲート水密			
	コボレーン	[] ()		
	その他情報			

上物情報3 (クレーン)	メーカー[年式]	[] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [] クレーン段数:		
	ラジコン			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	3898	形状	アームロール
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S4	車台番号	FRR90-7207818

日付: 2026/3/2

アームロール・フックロール・マルチリフト

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
		エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○	
		足廻り	ガタ・異音	○
		パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	液量	○
			油漏れ	○
		リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
		クラッチオイル	量
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
	異音	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
		フォグラブ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	○
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
		ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
		集中ドアロック	○
電装関係(内装)	ミラー機能		○
		ホーン	○
		ラジオ・オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモータ	○
		バッテリー(状態)	○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
		コンプレッサ	○
		風量・冷風	○
インジケータ(警告)ランプ点灯	○		
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
上物関係	脱着・ダンブ作動		○		
		ボデー	ホイスト	○	
		作動油 量・漏れ	○		
		曲がり・ねじれ	○		
		ローラ部	○		
		ジャッキ	○		
		その他 損傷	○		
		クレーン	クレーン作動	ブームの状態	○
				作動油・量・漏れ	○
				ラジコン操作	○
フックイン作動	○				
リアジャッキ作動	○				
ワイヤー	○				
その他 損傷	○				
報告欄	上記項目状況など記入				

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	12	12	
	(2 A)	(2 A)	
FR			
	()	()	
RF	12	12	12
	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR			
	()	()	()
	スペア	12	
	(2 A)	()	
・タイヤサイズ F 225/80R17.5			
R 225/80R17.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
*各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
*タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換





車両情報シート

日付: 2026/3/2

管理番号	3898	形状	アームロール
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S4	車台番号	FRR90-7207818

アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 2本	上物:	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス: 有	破損	無 ()	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	無		傷の程度→ . .
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 有	カーテン	有	シャーシ サビ	無
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ ()		欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄