### 車両情報シート

No	管理番号	36520	形状	アームロール
	車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
	型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-620315

基本情報	年式	令和6(2024	4) 年	10 月		
	エンジン型式	6M60				
	排気量	7,540 сс				
	馬力	220 ps				
	最大積載量	3,500 kg				
	車検	有 [	令和8年	10 月	15 日]	
	免許区分	中型(8t未満)				
	車体 長さ		5900 mm	実測		mm
	車体 幅		2230 mm	実測		mm
	車体 高さ	車検証	2420 mm	実測		mm

<sup>\*</sup>実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [ 実走 ]
	タコグラフ	無 [ 年 月)
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [ 他( )
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]
	ABS	有
	補助ブレーキ	有 [ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]
	エアサス	無 [ ]
	速度抑制装置	無無無
	Nox•PM	適合
	燃料タンク	100 L + L + L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型形状	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無無
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有 有 有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有 無
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ・・・・ ]
	ETC	無 [ ]
	バックカメラ	無 [ ] 有 [ カラー ] 有
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

l 日付: 2025/4/8

アームロール・フックロール・マルチリフト

上物情報1	メーカー	新明和		[		]
(ボデー)	型式	CCA44-31				
	製造番号[年式]	F2408519xx	х		年	月]
	シリンダー	ツイン				
	載替	無				
	その他情報					
				•		
上物情報2	メーカー					]
/ · — · ·	Tri _12					

上物情報	2 メーカー				]
(コンテナ	型式				
	製造番号[年式]		[	年	月]
	内寸法 長	mm			
	内寸法 幅	mm			
	内寸法 高	mm			
	ボデー材質1				
	ボデー材質2				
	リアゲート				
	リアゲート水密				
	コボレーン		] (		)
	その他情報				
		1			

#### 車両チェックシート

管理番号	36520	形状	アームロール
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-620315

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	0	
	エンジンオイル	漏れ	0	
		汚れ	0	
		水混入	0	
		異音·振動	0	
	ターボ	油漏れ	0	
		異音	0	
		配管	0	
	ブローバイ・排圧		0	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	0	
		噴け不良	0	
	ファンベルト	緩み・鳴き	0	
	冷却水	液量	0	
	ウォーターポンプ	漏れ	0	
		汚れ	0	
		ホース損傷	0	
		水温	0	
		取付	0	
	排ガス・触媒装置		0	
		詰まり	0	
		黒煙·白煙	0	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置		ギア鳴り	0	
		ギア抜け	Ö	
		オイル漏れ	0	
		異音·振動	0	
	クラッチ	すべり	0	
		切れ不良	0	
		切れ位置	0	
		異音	0	
	クラッチ マスターオイル		0	
	デファレンシャル	油漏れ	0	
		異音	0	
	プロペラ・ドライブシャフト		0	
		ガタ	0	
	PTO	作動不良	0	
		オイル漏れ	0	
		ガタ・異音	0	
報告欄				

項目		七年	対応
		有無	刈心
装備類	スヘプキー キャブ	有	
	スペアキー 燃料タンク	無	
	スヘプキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有 有 有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	


項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	0	
	ABS		0	
	エアマスター	不良·油漏	0	
	駐車ブレーキ	効き具合	0	
	坂道発進装置		0	
エア・コンプレッサ		漏れ	0	
		不良	0	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置	ハンドル	遊び	0	
足廻り		ガタ・異音	0	
	ギアボックス	油漏れ	0	
	パワーステアリング	損傷	0	
		油漏れ	0	
	リーフスプリング	異音	0	
		損傷	0	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄		•		•

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		0	
	フォグランプ		0	
	ウインカー		0	
	ストップランプ		0	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯·庫内灯		0	
	ナンバー灯		0	
電装関係(内装)	ワイパー		0	
	パワーウインドウ		0	
	集中ドアロック		0	
	格納ミラー		0	
	電動ミラー			
	ホーン		0	
	ラジオ・オーディオ		0	
	バックアイカメラ		0	
	計器類 点灯状態		0	
	ルームランプ		0	
電装関係(バッテリー)	セルモータ		0	
	バッテリー(ターミナル)		0	
	オルタネータ(ダイナモ)		0	
エアコン	コンプレッサー		0	
	風量		0	
	ガス		0	
インジケーター(警	告)ランフ点灯		0	
その他報告欄				

アームロール・フックロール・マルチリフト

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	脱着・ダンプ作動		0	
	ホイスト		0	
	作動油 量・漏れ		0	
	曲がり・ねじれ ローラー部		0	
	ジャッキ		0	
	その他 損傷		0	
	( ) 尼		J	
+n ++ 100				
報告欄 上記項目状況など記え				
エルタロへがなこれが				



点検結果: O:良好 Δ:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換 対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

# 車両チェックシート

<u> </u>			
管理番号	36520	形状	アームロール
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-620315


#### 3


日付: 2025/3/31


## アームロール・フックロール・マルチリフト

## 外装状態









記号	Α	В	С	S	U	W	Н	М
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	口田田	波	穴	跡

キャブ内装			外装					点検者	報告欄		
シート破れ	無		キャブ修復暦	無	(		)				
破損	無	(	) キャブ・コーションプレート	有							
スイッチ類	良好	(	) フロントガラス状態	良好	[	]					
汚れ	無			傷	易の程度[	](	)				
欠品	無	(	) シャーシ サビ	無							
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	(		)				
			ボデー修復暦	無	(		)				