

車両情報シート

管理番号	3942	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2WG-SH1EDGG	車台番号	SH1EDG-106913

基本情報	年式	令和8(2026) 年 2 月		
	エンジン型式	E13C		
	排気量	12,910 cc		
	馬力	460 ps		
	最大積載量	11,600 kg		
	車検	有 [令和9 年 2 月 15 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]		
	車体の	車検証:長 5,480 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,700 mm		
	長・幅・高	実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	1 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[フロント]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [永久磁石]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	390 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ←大型の場合は空欄	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/7/14
トラクタ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	ソーシン [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: HMV-13-A	製造番号: 1T-36986
	カブラ形状	シングル ハイリフトカブラの場合→[°C]	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	吊荷重	吊荷重: []	クレーン段数: []
	ラジコン		
	フックイン		
	リアジャッキ		
	載替		
	その他情報		

日付： 2026/7/14

トラクタ

車両情報シート

管理番号	3942	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2WG-SH1EDGG	車台番号	SH1EDG-106913

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	油漏れ	油漏れ	○
		異音・折損	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
報告欄	エアサス	損傷・漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯 ナンバー灯	ヘッドライト	○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	
		作業灯	
		ナンバー灯	○
		ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
電装関係(内装)	集中ドアロック ミラー機能 ホーン オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ セルモータ バッテリー(状態) オルタネータ(ダイナモ)	集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
		オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモータ	○
		バッテリー(状態)	○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○
		風量・冷風	○
インジケータ(警告)ランプ点灯 その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	カブラ損傷 連結配管ホース類 スローブガイド その他損傷	カブラ損傷	○
		連結配管ホース類	○
		スローブガイド	○
		その他損傷	○
		その他損傷	○
クレーン	クレーン作動 ブームの状態 作動油・量・漏れ ラジコン操作 フックイン作動 リアジャッキ作動 ワイヤー その他 損傷	クレーン作動	
		ブームの状態	
		作動油・量・漏れ	
		ラジコン操作	
		フックイン作動	
		リアジャッキ作動	
		ワイヤー	
		その他 損傷	
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	9	9	
	(1 B)	(1 B)	
FR			
	()	()	
RF	9	9	9
	(1 B)	(1 B)	(1 B)
RR			
	()	()	()
スペア	9		
	(1 B)	()	
・タイヤサイズ F 295/80R 22.5			
R 275/80R 22.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート





3

管理番号	3942	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2WG-SH1EDGG	車台番号	SH1EDG-106913

日付： 2026/7/14

トラクタ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装									
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好	(	)	キャブ修復暦	無	(	)			
	燃料タンク:	キャブキーと同一		キーレス:	有	破損	無	(	)	フロントガラス状態	良好				
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無				傷の程度→		・		・	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有			シャーシ	サビ	無				
整備記録簿	無				フロアマット	有			フレーム曲がり・修復暦	無	(	)			
	記録期間→				(	)	欠品	無	(	)	ボデー修復暦	無	(	)	

点検者 報告欄