

車両情報シート

管理番号	4091	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
型式	QPG-FU64VZ	車台番号	FU64VZ-521112

基本情報	年式	平成28(2016)年 12月		
	エンジン型式	6R10		
	排気量	12,800 cc		
	馬力	380 ps		
	最大積載量	13,900 kg		
	車検	有 [令和8年 12月 19日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 11,990 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,790 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	799 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成29年 1月)		
	シフト	MT 7速 セミATの場合⇒[]		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [EG]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	300 L+ 300 L+ L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(後2軸)		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグラブ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ←大型の場合は空欄		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ティオ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	有		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付:
ウイング・バン・冷凍車

1

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	パブコ [] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号: 6X9A4400		
	床材質・形状	鉄 [フラット]		
	内寸法	長 9,640 mm × 幅 2,410 mm × 高 2,460 mm		
	間口	幅 2,370 mm × 高 2,380 mm		
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm		
	床面地上高	1,220 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	6 対 [引出] 個		
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本		
	壁厚	サイド: mm リア: mm		
	中間柱	可倒		
	ジョロダーレール	無 []		
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 鉄		
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)		
	スタンバイ装置	* 有の場合→[コード]		
	アワメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	操作方法	[]		
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm		
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm		
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	4091	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	QPG-FU64VZ	車台番号	FU64VZ-521112

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			異音	○
			振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	△	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
黒煙・白煙		○		
キャブチルト	動作	○		
報告欄	マフラー:サビ有			

項目	内容	点検項目	点検結果	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○	
		入れやすさ	○	
		オイル漏れ	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		量	○	
	クラッチオイル	油漏れ	○	
	デフレンシヤル	異音	○	
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		異音	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄	エア漏れ有(漏れ箇所不明)		

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック ミラー機能 ホーン オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ セルモーター バッテリー(状態) オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー 風量・冷風		○
			○
インジケータ(警告)ランプ点灯		○	
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		○		
			○		
			○		
冷凍機	冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 異音 コンプレッサー コンデンサ ファンモータ 冷媒サイトグラス サブエンジン 冷却水	色・量	○		
		油量・漏れ	○		
		異音	○		
		液量	○		
		漏れ	○		
		パワーゲート	パワーゲート作動 ストッパー作動 ラジコン・リモコン作動		○
		報告欄			

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		15	15		
		(2 B)	(2 B)		
FR					
		()	()		
RF	9	7	9	8	
	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)	
RR	9	9	10	8	
	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)	
	スペア	3			
		(3 A)	()		
*タイヤサイズ F 11R22.5 14PR R 11R22.5 14PR					
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入					
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入					
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4091	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	QPG-FU64VZ	車台番号	FU64VZ-521112

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 3本 上物: 無 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有	シートの状態 損傷 (シートへたり有) 破損 無 ()	キャブ修復暦 無 () フロントガラス状態 傷あり 傷の程度→ 飛石・点キズ・
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有	汚れ 中	シャーシ サビ 小
取説各種 取扱説明書: 無 メンテナンスノート: 有	カーテン 有	フレーム曲がり・修復暦 無 ()
整備記録簿 有 記録期間→ (H29.6~R7.12)	フロアマット 有 欠品 無 ()	ボデー修復暦 無 ()

点検者 報告欄

・使用に伴うキズ、汚れ有