

車両情報シート

No	管理番号	3421	形状	タンク車
	車名	UDトラックス	通称名	クオン
	型式	LDG-CV5YL	車台番号	CV5YL-00250

基本情報	年式	平成24 (2012)	年	8 月
	エンジン型式	GH11		
	排気量	10,830 cc		
	馬力	350 ps		
	最大積載量	10,910 kg		
	車検	有	[	令和7 年 8 月 28 日]
	免許区分	大型(11t以上)		
	車体 長さ	車検証 9300 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 3200 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	562 千km [実走]		
	タコグラフ	有	[別体]	(平成24 年 6 月)
	シフト	MT	7 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	400	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(前2軸)		
	小型形状		←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ								
	フォグランプ	有								
	キャブ幅	標準								
	キャブブルーフ	標準								
	キャブグレード	標準								
	ベッド	有								
	エアコン	有	[	オート	]					
	エアバッグ	有								
	パワーウィンドウ	有								
	集中ドアロック	有								
	格納ミラー	有								
	電動ミラー	有								
	オーディオ	有	[	純正	]	[	ラジオ	・	・	]
	ETC	無	[		]					
	バックカメラ	有	[	カラー	]					
	オートクルーズ	有								
	坂道発進補助装置	無								
	その他装備									

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/8/22

タンク車

上物情報1 (ボデー)	メーカー	その他		[潮製作所]
	型式			
	製造番号[年式]	TR-4620		[平成24 年 8 月]
	タンク容量	9250 ℓ		
	室数	1 室	[]	※ + KL
	タンク材質	ステンレス		[]
	排出方式	重力式 PTO式吸排ポンプ付 前後散水(前圧力・後重力)		
	配管方式	他		[後ろ側]
	ホースリール(ノズル)	無	[]	
	流量計	無	[]	
	付属配管ホース	無	[本]	
	アース(リール)	無		
	消火器	無		
	載替	無		
積載物	品名 : ヤクルト原料液 比重 : 1.18			

車両チェックシート

管理番号	3421	形状	タンク車
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	LDG-CV5YL	車台番号	CV5YL-00250

2
日付： 2025/8/22

タンク車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	△
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○
		噴け不良	○	
		ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ	○
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
		排ガス・触媒装置	腐食	○
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	△	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
		デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○	
		プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○	
		PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		損傷	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
	車高灯		○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
	ワイパー		○	
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー	○	
電装関係(内装)	ホーン		○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
	セルモーター		○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
	エアコン	コンプレッサー	○	
		風量	○	
インジケーター(警告)	ランプ点灯		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係				
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	13	13	
	FR	(2 B)	(2 B)	
	RF	9	8	6
	RR	(2 B)	(2 B)	(2 B)
		()	()	()
		スベア	10	
		(3 B)	()	
	・ タイヤサイズ	F 11R22.5		
		R 11R22.5		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他		
		* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
		* 各タイヤのホイールを()に記入		
	・ 状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		
		* ない場合は記載不要		

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート




3

日付： 2025/8/22

管理番号	3421	形状	タンク車
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	LDG-CV5YL	車台番号	CV5YL-00250

タンク車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	無 ()
破損	有 (スイッチカバー)	キャブ・コーションプレート	有 ()
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり []
汚れ	中		傷の程度 [点キズ] ()
欠品	有 (小物入れ)	シャーシ サビ	小 ()
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()
		ボデー修復暦	無 ()