

車両情報シート

管理番号	3770	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-SH1EDDG	車台番号	SH1EDD-14718

基本情報	年式	平成29(2017)年 4月
	エンジン型式	E13C
	排気量	12,910 cc
	馬力	410 ps
	最大積載量	11,500 kg
	車検	有 [令和8年 4月 14日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 5,520 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,480 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	754 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (平成29年 2月)
	シフト	セミAT [速] セミATの場合⇒[プロシフト]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	有 [永久磁石]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	390 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ] []
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/1/22
トラクタ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	ソーシン	[]	[]	年 月
	型式・製造番号	型式:	カブラ形状	シングル	ハイリフトカブラの場合→[°C]
	カブラ形状	カブラ形状	載替		
	載替	載替	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]	[]	[]	年 月
	型式・製造番号	型式:	吊荷重	吊荷重:	製造番号:
	吊荷重	吊荷重:	[]	[]	クレーン段数:
	ラジコン	ラジコン			
	フックイン	フックイン			
	リアジャッキ	リアジャッキ			
	載替	載替	その他情報		

車両情報シート

管理番号	3770	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-SH1EDDG	車台番号	SH1EDD-14718

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フェューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デファレンシャル	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		力欠	○
	PTO	作動不良	△
		オイル漏れ	△
		異音	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	△
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーク)		△
	車高灯		△
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
電装関係(内装)	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
	エアコン	コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
		インジケーター(警告)ランプ点灯	○
	その他報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	カプラ損傷		○
	連結配管ホース類		○
	スロープガイド		○
	その他損傷		○
クレーン	クレーン作動		△
	ブームの状態		△
	作動油・量・漏れ		△
	ブジコン操作		△
	フックイン作動		△
	リアジャッキ作動		△
	ワイヤー		△
	その他 損傷		△
報告欄			

タイヤ	[残りmm表示]
FF	11 (2 A)
FR	11 (2 A)
RF	4 (3 A)
RR	6 (3 A)
スペア	6 (3 A)
	14 (2 A)

・タイヤサイズ F 295/80R 22.5
R 275/80R 22.5

・タイヤパターン 1タテ溝・2ミックス・3スタッズレス・4その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ)
*各タイヤのホイールを()に記入

・状態 イ 異常磨耗・ロ 損傷・ハ 亀裂・ニ ひび割れ
*タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート


管理番号	3770	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-SH1EDDG	車台番号	SH1EDD-14718

3



日付： 2026/1/22

トラクタ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡



車内付属品	キャブ内装			外装		
キー各種	キャブ： 2本	上物： 無	シートの状態	損傷 (破れ/たばこ穴)	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク： 無	キーレス： 無	破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具： 無	ジャッキ： 無	汚れ	中		傷の程度→ 飛石 · · ·
取説各種	取扱説明書： 有	メンテナンスノート： 有	カーテン	有	シャーシ サビ	小
整備記録簿	有	記録期間→ (H29.7～R7.4)	フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
			欠品	有 (オープントレイ及びフロアトレイ)	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

--