

車両情報シート

管理番号	4172	形状	冷凍車
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	2PG-CD5BA	車台番号	JNCMB02CXMU060363

基本情報	年式	令和3(2021) 年 3 月		
	エンジン型式	GH11		
	排気量	10,830	cc	
	馬力	390	ps	
	最大積載量	12,400	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 11,950 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,790 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	349 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和3 年 2 月)		
	シフト	AT 速 セミATの場合⇒[]		
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ディスク]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [EG]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L+	200 L+ L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(後2軸)		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]		
	ETC	無 [種類]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/6/18
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東ブレ [] [令和3 年 3 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号: 203042		
	床材質・形状	アルミ [縞板]		
	内寸法	長 9,380 mm × 幅 2,270 mm × 高 2,320 mm		
	間口	幅 2,270 mm × 高 2,300 mm		
	サイドドア	有 [観音]		
	サイドドア寸法	幅 1,800 mm × 高 2,150 mm		
	床面地上高	1,350 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 [] 個		
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本		
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm		
	中間柱			
	ジョロダーレール	有 [レール]		
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ		
	載替	無		
	その他情報	S/D 壁厚 50mm		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東ブレ [] [令和3 年 3 月]		
	型式・製造番号	型式: XL92L0E-U/U 製造番号: 203042		
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~ -30 度		
	冷却テスト	庫内温度 25 度 3 h→ -11.5 度 (6 月測定)		
	スタンバイ装置	無 * 有の場合→[コード]		
	アワメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	操作方法	[]		
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm		
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm		
	その他情報			

日付：2026/6/18

車両情報シート

管理番号	4172	形状	冷凍車
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	2PG-CD5BA	車台番号	JNCMB02CXMU060363

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	△
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
	デファレンシャル	油漏れ	△
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
	ストップランプ		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
			○
			○
			○
			○
	風量・冷風		○
			○
			○
			○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
冷凍機	ウイングシリンダー		
	作動油・量・漏れ		
	冷凍機作動		○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
パワーゲート	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	
		漏れ	
報告欄	パワーゲート作動		
報告欄	ストッパー作動		
報告欄	ラジコン・リモコン作動		

タイヤ	
[残りmm表示]	
FF	4 5
FR	(3 B) (3 B)
RF	3 3 3 2
RR	(2 B) (2 B) (2 B) (2 B ハ)
スベア	3 (3 B) ()
・タイヤサイズ F 11R22.5 16PR	
R 11R22.5 16RR 左PR外側 295/80R22.5	
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他	
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入	
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)	
* 各タイヤのホイールを()に記入	
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ	
* タイヤの状態を()に記入	

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換





車両情報シート

管理番号	4172	形状	冷凍車
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	2PG-CD5BA	車台番号	JNCMB02CXMU060

日付： 2026/6/18

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	2本	上物:	3本	シートの状態	損傷	(ヘタリ)
	燃料タンク:	2本	キーレス:	有	破損	有	(ETC入れ)
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	中	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有	
整備記録簿	有				フロアマット	有	
	記録期間→ (R3.6～R7.12)				欠品	無	()
				キャブ修復暦		無	()
				フロントガラス状態		傷あり	
						傷の程度→ 点キズ・	
				シャーシ サビ		小	
				フレーム曲がり・修復暦		無	()
				ボデー修復暦		無	()

点検者 報告欄