

車両情報シート

管理番号	4652	形状	深ダンプ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QPG-CXZ77BT	車台番号	CXZ77BT-7002127

基本情報	年式	平成29(2017)年 2月		
	エンジン型式	6UZ1		
	排気量	9,830	cc	
	馬力	380	ps	
	最大積載量	8,300	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 7,630 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,120 mm		
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	65 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成28年 11月)		
	シフト	MT	7速	セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [EG]		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	290	L+	L+ L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×4		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	標準	キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]		
	ETC	有 [種類 不明]		
	バックカメラ	無 []		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/10/20
ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	新明和		[平成29年 1月]		
	型式・製造番号	型式: DRR11-02SC		製造番号: A71286xxx		
	内寸法	長 5,100 mm × 幅 2,190 mm × 高 1,300 mm				
	床厚み	5 mm 二重張 [有]				
	ボデー材質	鉄[内側ステン張] 鉄の場合→[不明]				
	リアゲート	下開				
	リアゲート水密	無				
	コボレーン	有 [天蓋式] / (自動)				
	底形状	船底				
	形状(小型)					
	載替	無				
	その他情報	門口高:1240mm 土砂禁				

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[年 月]		
	型式・製造番号	型式:	製造番号:	
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重:	[]	クレーン段数: []
	ラジコン			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	4652	形状	深ダンプ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QPG-CXZ77BT	車台番号	CXZ77BT-7002127

日付： 2026/10/20

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	滲み
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	漏れ
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
	車幅灯(マーカー)		
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
			○
			○
			○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量・冷風		○
			○
			○
			○
			○
その他報告欄	A/Cベルト鳴き有		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	ダンプ作動		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
クレーン	クレーン作動		
報告欄	その他 損傷		

タイヤ	残りmm表示
FF	5 5 (1 A) (1 A)
FR	
RF	5 5 5 5 (4 A) (4 A) (4 A) (4 A)
RR	5 5 5 5 (4 A) (4 A) (4 A) (4 A)
スペア	() (1 A)
・タイヤサイズ	F 11R22.5 16PR R 11R22.5 16PR
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入
・状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ * タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート


3

管理番号	4652	形状	深ダンプ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QPG-CXZ77BT	車台番号	CXZ77BT-7002127

日付： 2026/10/20

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	1本	上物:	無	シートの状態	良好	()
	燃料タンク:	無	キーレス:	無	破損	無	()
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	少ない	
取説各種	取扱説明書:	無	メンテナンスノート:	無	カーテン	有	
整備記録簿	無				フロアマット	有	
	記録期間→ ()				欠品	無	()
						シャーシ サビ	中
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

リアクロスメンバーSC