

車両情報シート

管理番号	3344	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYJ77B	車台番号	CYJ77B-7002116

基本情報	年式	平成28(2016)年 7月		
	エンジン型式	6UZ1		
	排気量	9830	cc	
	馬力	380	ps	
	最大積載量	13800	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]		
	車体 長	車検証 11940 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体 高	車検証 3790 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	530 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体]	(平成28年 4月)	
	シフト	MT	7速	セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [永久磁石]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	300 L+	300 L+	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	8×4		

小型・大型形状 小型の場合→ 大型の場合→ 低床

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅:	←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 不明]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		

その他装備

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/9/3
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ		[]	[]	年	月
	型式・製造番号	型式: DKL		製造番号: W9DH696			
	床材質・形状	木		フラット			
	内寸法	長	9610	mm × 幅	2370	mm × 高	2580 mm
	間口	幅	2370	mm × 高	2590	mm	
	サイドドア	無		[]			
	サイドドア寸法	幅			mm × 高	mm	
	床面地上高	1070		mm			
	ラッシングレール	2 段					
	床フック	10 対	[引出]		個		
	スタンション・ポール	スタンション:		個	ポール:	本	
	壁厚	サイド:		mm	リア:	mm	
	中間柱	可倒					
	ジョロダーレール	無		[]			
	ネタ	横ネタ→		アルミ	縦ネタ→		鉄
載替	無						
その他情報							

載替

その他情報

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]			[] [] 年 月		
	型式・製造番号	型式:		製造番号:		
	冷凍方式					
	設定温度	度 ~ 度				
	冷却テスト(確認月)	庫内温度	度	h→	度 ()	
	スタンバイ装置	* 有の場合→[コード]				
	アワメータ	EG	h	スタンバイ	h	
	その他情報					

上物情報3 (ゲート)	形状	無		※跳上の場合⇒	
	メーカー				
	型式・製造番号	型式:		製造番号:	
	操作方法				
	寸法(外寸)	幅:	mm	奥行:	mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	奥行:	mm
	その他情報				

その他情報

日付： 2025/9/3

車両情報シート

管理番号	3344	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYJ77B	車台番号	CYJ77B-7002116

ウイング ・ パン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		オイル量	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デフレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	1本
	キー(燃料タンク)	2本
	キー(上物)	2本
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	記録保管	有
整備記録簿	記録期間	H28/10～R7/4

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	△
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○
		EBS異常の警告有	

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		方々・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
		異音・折損	○
	リーフスプリング		
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
	フォグラмп		○
			○
	ウインカー		○
			○
	ストップランプ		○
			○
	車幅灯(マーク)		×
			○
電装関係(内装)	車高灯		○
			○
	作業灯・庫内灯		○
			○
	ナンバー灯		○
			○
	ワイパー		○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
エアコン	集中ドアロック		○
			○
	ミラー機能		○
			○
	ホーン		○
			○
	ラジオ・オーディオ		○
			○
	バックアイカメラ		○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	計器類	点灯状態	○
			○
	ルームランプ		○
			○
	セルモーター		○
			○
	バッテリー(状態)		○
			○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
その他報告欄	コンプレッサー		○
			○
	風量・冷風		○
			○
	車幅灯左右1つずつ不灯		△
	尿素噴射異常の警告有		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
			○
			○
			○
冷凍機	冷凍機作動		
	エバポレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		異音	
	コンデンサ	ファンモータ	
		色・量	
	冷媒サイトグラス	油量・漏れ	
		異音	
パワーゲート	サブエンジン	液量	
		漏れ	
	冷却水		
報告欄	上記項目状況など記入	パワーゲート作動	
		ストッパー作動	
		ラジコン・リモコン作動	

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		7	6
		(2 A)	(2 A)
FR		9	6
		(2 A)	(2 A)
RF	6	4.5	5
	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR	5	4.5	3.5
	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	スベア	1.5	
		(2 A)	()
・タイヤサイズ			
F 245/70R 19.5			
R 245/70R 19.5			
・タイヤパターン			
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール			
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態			
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付： 2025/9/3

管理番号	3344	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYJ77B	車台番号	CYJ77B-7002116

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装		点検者 報告欄
シートの状態	不良	()	キャブ修復暦	(不明	
破損	無	()	フロントガラス状態	傷あり	
汚れ	中			傷の程度→ 飛石 ・	
欠品	有	(助手席側灰皿)	シャーシ サビ	中	
その他	運転席側シート前後に動かせない		フレーム曲がり・修復暦	(不明)	
			ボデー修復暦	(不明)	