

車両情報シート

管理番号	4404	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	TKG-FD7JLAG	車台番号	FD7JLA-17832

基本情報	年式	平成27(2015) 年 6 月					
	エンジン型式	J07E					
	排気量	6,400	cc				
	馬力	240	ps				
	最大積載量	2,550	kg				
	車検	抹消	[年 月 日] ←抹消の場合不要				
	サイズ・免許区分	中型	[中型(8t未満)]				
	車体の 長・幅・高さ	車検証:長	8,700	mm ・ 幅	2,310	mm ・ 高	3,490
	実測:長		mm ・ 幅		mm ・ 高		mm
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ							

車両情報	走行km	412 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (平成29年 9月)	
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[フロント]	
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	150	L+ L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	有 [種類 2.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/9/1
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [] [平成27年 6月]	
	型式・製造番号	型式: HFDLJ-MJAAMH	製造番号: 2KZ8215
	床材質・形状	木 [フラット]	
	内寸法	長 6,250 mm × 幅 2,200 mm × 高 2,390 mm	
	間口	幅 2,180 mm × 高 2,310 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	980 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個	ボール: 本
	壁厚	サイド: mm	リア: mm
	中間柱		
	ジョロダーレール	有 [レール]	
	ネダ	横ネダ→ アルミ	縦ネダ→ アルミ
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト	庫内温度 度	h→ 度 (月測定)
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ h
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm
	その他情報		

日付： 2026/9/1

車両情報シート

管理番号	4404	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	TKG-FD7JLAG	車台番号	FD7JLA-17832

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	△
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
	黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		方々・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		1箇所球切れ
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
	電装関係(内装)	パワーウインドウ	
集中ドアロック			○
ミラー機能			○
ホーン			○
オーディオ			○
バックアイカメラ			○
計器類 点灯状態			○
ルームランプ			○
セルモータ			○
バッテリー(状態)			○
オルタネータ(ダイナモ)			○
エアコン		コンプレッサー	
	風量・冷風		○
インジケータ(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄	ルームランプカバー割れ		
	ベルト鳴き有(A/C,プーリサビ)		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		○
			○
			○
冷凍機	冷凍機作動		
	エバポレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
		ファンモータ	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
冷却水	液量		
	漏れ		
	パワーゲート	パワーゲート作動	
ストッパー作動			
ラジコン・リモコン作動			
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		6	5
FR		(1 A)	(1 A)
RF	5	5	5
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	()	()	()
	スペア	2	
		(2 A)	()
・タイヤサイズ F 225/80R 17.5			
R 225/80R 17.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4404	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	TKG-FD7JLAG	車台番号	FD7JLA-17832

日付： 2026/9/1

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装				外装			
キー各種	キャブ:	1本	上物:	無	シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無	(	
	燃料タンク:	無	キーレス:	有	破損	無	(	フロントガラス状態	傷あり		
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	少ない			傷の程度→	点キズ	・
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	無	カーテン	無		シャーシ サビ	中～大		
整備記録簿	有				フロアマット	有		フレーム曲がり・修復暦	無	(	
	記録期間→				(	R4.4	)	欠品	無	(	
								ボデー修復暦	無	(	

点検者 報告欄

キャビン全塗装(黄緑⇒白)
助手席側Rバンパー角ゴム欠品