

車両情報シート

管理番号	3748	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-144232

基本情報	年式	令和7(2025) 年 12 月								
	エンジン型式	A05C								
	排気量	5,120	cc							
	馬力	240	ps							
	最大積載量	2,250	kg							
	車検	有	[令和9 年 12 月 7 日] ←抹消の場合不要							
	サイズ・免許区分	中型	[中型(8t未満)]							
	車体の	車検証:長	9,650	mm	・ 幅	2,490	mm	・ 高	3,630	mm
	長・幅・高さ	実測:長		mm	・ 幅		mm	・ 高		mm

車両情報	走行km	1 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 11 月)	
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[フロント]	
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200	L+ L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/5/20
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: W068M45	
	床材質・形状	木 [フラット]	
	内寸法	長 7,270 mm × 幅 2,400 mm × 高 2,520 mm	
	間口	幅 2,360 mm × 高 2,450 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	990 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	7 対 [引出] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個	ボール: 本
	壁厚	サイド: mm	リア: mm
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ 鉄	縦ネダ→ 鉄
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト	庫内温度 度	h→ 度 (月測定)
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ h
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm
	その他情報		

日付：2026/5/20

車両情報シート

管理番号	3748	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-144232

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
		漏れ	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
	マフラー	水温	○
		状態	○
報告欄		排ガス・触媒装置	取付
			○
			黒煙・白煙
			○
		キャブチルト	動作

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
報告欄		プロペラ・ドライブシャフト	異音
			○
			ガタ
			○
		PTO	作動不良

報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
			○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	液量
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	○
		庫内灯	○
電装関係(内装)	ナンバー灯		○
		ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
		集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
		オーディオ	○
エアコン	バックアイカメラ		○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモータ	○
		バッテリー(状態)	○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
		コンプレッサー	○
インジケータ(警告)ランプ点灯	風量・冷風		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
その他報告欄			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		○
			○
			○
冷凍機	冷凍機作動		
		エバポレータ	
	ファン・風量		
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
		ファンモータ	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
異音			
冷却水		液量	
		漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		9	9
FR		(1 B)	(1 B)
RF	9	9	9
RR	(1 B)	(1 B)	(1 B)
	()	()	()
スペア		9	
		(1 B)	()
・タイヤサイズ F 225/90R 17.5			
R 225/90R 17.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	3748	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-144232

日付： 2026/5/20

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	3本	上物:	2本	シートの状態	良好 ()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無 ()
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有
整備記録簿	無		フロアマット	有	シャーシ サビ	無
	記録期間→	()	欠品	無 ()	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
					ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄