

車両情報シート

管理番号	4643	形状	ウイング(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90T4	車台番号	FRR90-7215572

基本情報	年式	令和7(2025) 年 7 月	
	エンジン型式	4HK1	
	排気量	5,190	cc
	馬力	240	ps
	最大積載量	2,450	kg
	車検	有 [令和9 年 7 月 23 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]	
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 8,740 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,460 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	有 [種類 2.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/10/8
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [令和7 年 4 月]	
	型式・製造番号	型式: DMS 製造番号: W4HB573	
	床材質・形状	木 [フラット]	
	内寸法	長 6,200 mm × 幅 2,420 mm × 高 2,400 mm	
	間口	幅 2,280 mm × 高 2,290 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	1,000 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	5 対 [引出] 個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ アルミ	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)	
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] ※跳上の場合⇒ [オート]	
	メーカー	日本フルハーフ []	
	型式・製造番号	型式: HB3A 製造番号: G5HK818	
	操作方法	[リモコン(コードタイプ) ・]	
	寸法(外寸)	幅: 2,310 mm 奥行: 1,580 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2,200 mm 奥行: 1,330 mm	
	その他情報		

日付：2026/10/8

車両情報シート

管理番号	4643	形状	ウイング(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90T4	車台番号	FRR90-7215572

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
		漏れ	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
報告欄	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
		量	○
	クラッチオイル	油漏れ	○
		異音	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		方々・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック ミラー機能 ホーン オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ セルモーター バッテリー(状態) オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー 風量・冷風		○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄			○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		○
			○
			○
冷凍機	冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 異音 コンプレッサー コンデンサ ファンモータ 冷媒サイトグラス 色・量 サブエンジン 油漏れ 異音 冷却水 液量 漏れ		
パワーゲート	パワーゲート作動 ストッパー作動 ラジコン・リモコン作動		○
			○
			○
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		10	10
		(1 A)	(1 A)
FR			
RF	10	10	10
	(1 A)	(1 A)	(1 A)
RR			
	スベア	11	
		(1 A)	
・タイヤサイズ F 225/80R 17.5			
R 225/80R 17.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	4643	形状	ウイング(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90T4	車台番号	FRR90-7215572

日付： 2026/10/8

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ: 1本	上物: 無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス: 有	破損	無 ()	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具: 無	ジャッキ: 無	汚れ	無	傷の程度→ . .	
取説各種	取扱説明書: 無	メンテナンスノート: 無	カーテン	有		
整備記録簿	無		フロアマット	有	シャーシ サビ	無
	記録期間→ ()		欠品	無 ()	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
					ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

--