

車両情報シート

管理番号	3763	形状	車載車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU722M	車台番号	XZU722-0014184

基本情報	年式	令和7(2025) 年 6 月
	エンジン型式	N04C
	排気量	4,000 cc
	馬力	180 ps
	最大積載量	2,900 kg
	車検	有 [令和9年 6月 18日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	小型 [中型(8t未満)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 7,610 mm ・ 幅 2,220 mm ・ 高 2,240 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km	[実走]
	タコグラフ	無 []	(年 月)
	シフト	MT 6速	セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ディスク]
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床	大型の場合→ []

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー . . .]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ . . .]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/1/21

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	ユニック	[]	令和7年 5月
	型式・製造番号	型式: UC-35NERS	製造番号: C3N1235	
	内寸法	長 5,720 mm × 幅 2,050 mm × 高 110 mm		
	床面地上高	950 mm		
	床フック	6 対 [埋込] 個		
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本		
	ワインチ	有		
	歩み板	有 [手動歩み]		
	ラジコン	有		
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄		
	載替	無		
その他情報				

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[]	[年 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:	
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: []	クレーン段数: []	
	ラジコン			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無 []	※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	[]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:	
	操作方法	[]	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm	
	ストップ・迄寸法	幅: mm	奥行: mm	
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	3763	形状	車載車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU722M	車台番号	XZU722-0014184

日付: 2026/1/21

2

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フェューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り	ガタ・異音		○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		カタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーク)		
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
電装関係(内装)	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	エアコン	コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
		インジケーター(警告)ランプ点灯	○
	その他報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	上物動作		○
ボデー	作動油 量・漏れ		○
	ラジコン作動		○
	ワインチワイヤー		○
	自動歩み・オートスライダー		
	その他 損傷		○
クレーン	クレーン作動		
	ブームの状態		
	作動油・量・漏れ		
	ラジコン操作		
	フックイン作動		
	リアジャッキ作動		
	ワイヤー		
	その他 損傷		
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストップバー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ	[残りmm表示]
FF	9 (1 A) (1 A)
FR	(1 A) (1 A)
RF	9 (1 A) (1 A) (1 A) (1 A)
RR	(1 A) (1 A) (1 A) (1 A)
スペア	9 (1 A) (1 A)

・タイヤサイズ F 215/70R 17.5
R 215/70R 17.5

・タイヤパターン 1タテ溝・2ミックス・3スタッズレス・4その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ)
*各タイヤのホイールを()に記入

・状態 イ 異常磨耗・ロ 損傷・ハ 亀裂・ニ ひび割れ
*タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート




3

管理番号	3763	形状	車載車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU722M	車台番号	XZU722-0014184

日付： 2026/1/21

フレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装				外装			
キー各種	キャブ： 2本	上物： 無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復歴	無 ()		
	燃料タンク： キャブキーと同一	キーレス： 有	破損	無 ()	フロントガラス状態	良好		
工具・ジャッキ	工具： 有	ジャッキ： 有	汚れ	無		傷の程度→	・	・
取説各種	取扱説明書： 有	メンテナンスノート： 有	カーテン	無	シャーシ サビ	無		
整備記録簿	無	記録期間→ ()	フロアマット	有	フレーム曲がり・修復歴	無 ()		
			欠品	無 ()	ボデー修復歴	無 ()		

点検者 報告欄

--