

車両情報シート

No	管理番号	3201	形状	クレーン付
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	2PG-FRR90S1	車台番号	FRR90-7183764

基本情報	年式	令和4(2022) 年 10 月		
	エンジン型式	4HK1		
	排気量	7,540 cc		
	馬力	190 ps		
	最大積載量	2,450 kg		
	車検	抹消 [年 月 日]		
	免許区分	中型(8t未満)		
	車体 長さ	車検証	8170 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2260 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3050 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	15 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状		←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [1.0]
	バックカメラ	無 []
オートクルーズ	無	
坂道発進補助装置	無	
その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	不明		[		]			
	型式								
	製造番号[年式]	[					年	月	]
	内寸法 長	5400	mm						
	内寸法 幅	2150	mm						
	内寸法 高	400	mm						
	床面地上高	1100	mm						
	床フック	4	対	[			埋込	]	
	スタンション		個						
	ウインチ								
	自動歩み								
	オートスライダー								
	上物操作								
	横根太		木製						
	載替		無						
	その他情報								

上物情報2 (クレーン)	メーカー	タダノ	[		]
	型式	TM-ZX304HRENSA			
	製造番号[年式]	41044701194	[	令和4 年	9 月]
	吊荷重	2.9t	[		]
	クレーン段数	4段			
	操作	ラジコン			
	フックイン	有			
	リアジャッキ	無			
	載替	無			
その他情報					

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
	その他情報			

日付: 2025/76/3

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

車両チェックシート

管理番号	3201	形状	クレーン付
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FRR90S1	車台番号	FRR90-7183764

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	×	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
エアコン	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量		○	
	ガス		○	
	その他報告欄		○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作 作動油 量・漏れ ラジコン作動 ウインチワイヤー 自動歩み その他 損傷			
報告欄 上記項目状況など記入	クレーン作動 作動油 量・漏れ ラジコン作動 フックイン作動 ワイヤー その他損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	

タイヤ
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

6

(1 A)

6

(1 A)

4

(1 A)

4

(1 A)

4

(1 A)

4

(1 A)

スベア

(1 A)

10

(1 A)

・ タイヤサイズ

F 245/80R17.5

R 245/80R17.5

・ タイヤパターン

1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール

A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態

I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入

* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3201	形状	クレーン付
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FRR90S1	車台番号	FRR90-7183764

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり [点キズ] ()	
汚れ	少ない		傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	小 ()	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	