

車両情報シート

管理番号	3440	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-108781

基本情報	年式	平成31(2019)年 4月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5120	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	2750	kg	
	車検	有 [令和8年 4月 23日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]		
	車体 長	車検証 8620 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2500 mm	実測	mm
	車体 高	車検証 3520 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	332 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成31年 9月)		
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [EG]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200 L+	L+	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		

小型・大型形状 小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	ハイルーフ	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無 [種類]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		

その他装備

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/9/9
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー・年式	日本フルハーフ		[]		[]		年	月
	型式・製造番号	型式： DMS		製造番号： W6J0723					
	床材質・形状	木		[フラット]					
	内寸法	長	6220	mm × 幅	2410	mm × 高	2330	mm	
	間口	幅	2280	mm × 高	2350	mm			
	サイドドア	無		[]					
	サイドドア寸法	幅			mm × 高			mm	
	床面地上高	1010		mm					
	ラッシングレール	2		段					
	床フック	5	対		[引出]		個		
	スタンション・ボール	スタンション：		個		ボール：		本	
	壁厚	サイド：		mm		リア		mm	
	中間柱								
	ジョロダーレール	無		[]					
	横根太・縦根太	横根太→		アルミ		縦根太→		アルミ	
載替	無								
その他情報									

載替

その他情報

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[	
----------------	----------	---	--

上物情報3 (ゲート)	形状	無		※跳上の場合⇒	
	メーカー				
	型式・製造番号	型式:	製造番号:		
	ラジコン・リモコン				
	寸法(外寸)	幅:	mm	奥行:	mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	奥行:	mm
	その他情報				

その他情報

日付： 2025/9/9

車両情報シート

管理番号	3440	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-108781

ウイング ・ パン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本
	キー(燃料タンク)	
	キー(上物)	3本
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	無
整備記録簿	記録保管	有
	記録期間	R3.7～R7.7

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
	フォグランプ		○
			○
	ウインカー		○
			○
	ストップランプ		○
			○
	車幅灯(マーカー)		○
			○
電装関係(内装)	車高灯		○
			○
	作業灯・庫内灯		○
			○
	ナンバー灯		○
			○
	ワイパー		○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
エアコン	集中ドアロック		○
			○
	ミラー機能		○
			○
	ホーン		○
			○
	ラジオ・オーディオ		○
			○
	バックアイカメラ		○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	計器類	点灯状態	○
			○
	ルームランプ		○
			○
	セルモーター		○
			○
	バッテリー(状態)		○
			○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
その他報告欄	コンプレッサー	風量・冷風	○
			○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
			○
			○
冷凍機	ウイングシリンダ		○
			○
	作動油 量・漏れ		○
			○
	冷凍機作動		
	エバポレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		異音	
パワーゲート	コンデンサ	ファンモータ	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
報告欄	冷却水	液量	
		漏れ	
報告欄	パワーゲート作動		
報告欄	ストッパー作動		
報告欄	ラジコン・リモコン作動		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		10	10
		(2 B)	(2 B)
FR			
		()	()
RF	5.5	5	5.5
	(3 B)	(3 B)	(3 B)
RR			
	()	()	()
	スベア	6.5	
		(2 B)	()
・タイヤサイズ			
F 225/80R 17.5			
R 225/80R 17.5			
・タイヤパターン			
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール			
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態			
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3440	形状	ウイング
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-108781

3
日付： 2025/9/9

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装		点検者 報告欄
シートの状態	損傷	(運転席側1cm程の穴)	キャブ修復暦	(不明	
破損	無	()	フロントガラス状態	傷あり	
スイッチ類	良好	()		傷の程度→ 点キズ ・ ・	
汚れ	少ない	()	シャーシ サビ	中	
欠品	有	(シガーソケットの蓋)	フレーム曲がり・修復暦	(不明)	
その他			ボデー修復暦	(不明)	