

車両情報シート

管理番号	3799	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NHS88A	車台番号	NHS88-7002208

基本情報	年式	令和5(2023) 年 1 月	
	エンジン型式	4JZ1	
	排気量	2,990	cc
	馬力	150	ps
	最大積載量	1,550	kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(5t未満)]	
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 4,690 mm ・ 幅 1,690 mm ・ 高 1,990 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	19 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	MT 5 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC [ディスク]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	50 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×4 パートタイム	
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→ []	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	無 []	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/1/30
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	アオリ	鉄	
	床材質	木	
	内寸法	長 3,120 mm × 幅 1,620 mm × 高 380 mm	
	リアあおり 高	380 mm	
	床面地上高	900 mm	
	ラッシングレール	段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ポール	スタンション 個	ポール: 本
	中間柱		
	ネダ	横ネダ→ 木製	縦ネダ→ 鉄

上物情報3 (パワーゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm

車両情報シート

管理番号	3799	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NHS88A	車台番号	NHS88-7002208

日付： 2026/1/30

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
		油漏れ	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
		クラッチオイル	量
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
	車高灯		○
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
		ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
電装関係(内装)	集中ドアロック		○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
		オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
	計器類	点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモータ	○
		バッテリー(状態)	○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○
			○
インジケータ(警告)ランプ点灯			○
			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート	パワーゲート作動	○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
			○
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	9	9	
FR	(3 A)	(3 A)	
RF	9		9
RR	(3 A)		(3 A)
スペア		9	
	(1 A)		
・タイヤサイズ	F 205/75R 16		
	R 205/75R 16		
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入		
・状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ * タイヤの状態を()に記入		

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3799	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NHS88A	車台番号	NHS88-7002208

日付： 2026/1/30

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	2本	上物:	無	シートの状態	良好	()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	有	破損	無	()
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	少ない	
取説各種	取扱説明書:	無	メンテナンスノート:	無	カーテン	無	
整備記録簿	無				フロアマット	有	
	記録期間→ ()				欠品	無	()
						キャブ修復暦	無 ()
						フロントガラス状態	傷あり
						傷の程度→ 点キズ ・ ・	
						シャーシ サビ	小
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄