

車両情報シート

管理番号	4604	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	KKG-FS1EKAA	車台番号	FS1EKA-13393

基本情報	年式	平成26(2014) 年 10 月	
	エンジン型式	E13C	
	排気量	12,910	cc
	馬力	360	ps
	最大積載量	9,200	kg
	車検	有 [令和8 年 11 月 4 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]	
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 7,970 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,450 mm	
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ	

車両情報	走行km	552 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (平成26 年 3 月)	
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×4	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]	
	ETC	有 [種類 2.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/10/23
ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	小平産業 [平成26 年 月]
	型式・製造番号	型式: DM15-10 製造番号: 1410006
	内寸法	長 5,200 mm × 幅 2,300 mm × 高 500 mm
	床厚み	4.5 mm 二重張 [無]
	ボデー材質	鉄 鉄の場合→[不明]
	リアゲート	下開
	リアゲート水密	無
	コボレーン	有 [シート] / (自動)
	底形状	船底
	形状(小型)	
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [] クレーン段数:
	ラジコン	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	4604	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QKG-FS1EKAA	車台番号	FS1EKA-13393

日付： 2026/10/23

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	近い
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
		駐車ブレーキ	効き具合
	坂道発進装置	効き具合	○
		漏れ・不良	○
エア・コンプレッサ	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック ミラー機能 ホーン オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ セルモーター バッテリー(状態) オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサ 風量・冷風		○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄			○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	ダンプ作動 油圧 ダンプ下がり具合 ホイスト 作動油 量・漏れ 曲がり・ねじれ ブームの状態 その他 損傷		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
クレーン	クレーン作動 ブームの状態 作動油・量・漏れ ラジコン操作 フックイン作動 リアジャッキ作動 ワイヤー その他 損傷		
報告欄			

タイヤ [残りmm表示]			
FF	8	8	赤枠のみ 11R22.5 16PR
FR	(2 B)	(2 B)	
RF	2	2	2
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	(2)	(1)	(2)
	(1 A)	(1 A)	(1 A)
スペア () ()			
・タイヤサイズ F 11R22.5 16PR			
R 11R22.5 14PR			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート


3

管理番号	4604	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QKG-FS1EKAA	車台番号	FS1EKA-13393

日付: 2026/10/23

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	損傷	(擦れ,穴有)
	燃料タンク:	1本	キーレス:	無	破損	無	()
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	無	汚れ	中	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有	
整備記録簿	有				フロアマット	有	
	記録期間→	(H27.10~R7.10)			欠品	有	(オープントレイ欠)
						キャブ修復暦	無 ()
						フロントガラス状態	傷あり 傷の程度→ 点キズ ・ ・
						シャーシ サビ	小
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄