

車両情報シート

管理番号	3570	形状	平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK62F	車台番号	FK62F-620231

基本情報	年式	令和6(2024) 年 10 月		
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7540	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	3550	kg	
	車検	有	[令和8 年 10 月 24 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	中型	[中型(8t未満)]	
	車体 長	車検証 8440	mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2460	mm	実測 mm
	車体 高	車検証 2440	mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	2 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[] (年 月)	
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒[] 他(
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	リターダ	無	[]	
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L+ L+ L	
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→	

装 備 類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブブルーフ・幅	キャブブルーフ:	標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・ 電動ミラー]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	パブコ [年 月]
	型式・製造番号	型式: E142 製造番号:
	アオリ	サイド:樹脂 リア:木製
	床材質	木
	内寸法	長 6210 mm×幅 2360 mm×高 400 mm
	リアあおり 高	400 mm
	床面地上高	1070 mm
	ラッシングレール	段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション 個 ポール: 本
	中間柱	
	ネタ	横ネタ→ 木製 縦ネタ→ 木製
	載替	無
	その他情報	

上物情報3 (パワーゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

平ボデー

管理番号	3570	形状	平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK62F	車台番号	FK62F-620231

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
マフラー 排ガス・触媒装置	状態	○	
	取付	○	
	黒煙・白煙	○	
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
PTO		作動不良	○
	オイル漏れ	○	
	異音	○	
報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	
	キー(上物)	
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
整備記録簿	記録保管	
	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○	
		液量	○	
		油漏れ	○	
		リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
エアコン	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
インジケータ(警告)	風量・冷風		○
	ランプ点灯		○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			
上記項目状況など記入			

タイヤ		残りmm表示	
FF	10 (2 A)	10 (2 A)	
FR			
RF	10 (2 A)	10 (2 A)	10 (2 A)
RR			
スペア	10 (2 A)		

・タイヤサイズ F 225/90R17.5 R 225/90R17.5

・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ
* タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3570	形状	平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK62F	車台番号	FK62F-620231

日付：

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無		
破損	無	(	フロントガラス状態	良好		
汚れ	無			傷の程度→	. . .	
欠品	無	(	シャーシ サビ	無		
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	()	
			ボデー修復暦	無	()	