

車両情報シート

管理番号	4551	形状	深ダンプ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	KKG-CXZ77AT	車台番号	CXZ77AT-7008435

基本情報	年式	平成27(2015)年 1 月	
	エンジン型式	6UZ1	
	排気量	9,830	cc
	馬力	380	ps
	最大積載量	9,300	kg
	車検	有 [令和9年 2月 3日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]	
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 7,930 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,230 mm	
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ	

車両情報	走行km	338 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (平成26年 8月)	
	シフト	MT 7速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×4	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]	
	ETC	有 [種類 1.0]	
	バックカメラ	無 []	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/9/14
ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	新明和 [平成27年 1月]
	型式・製造番号	型式: DRR11-02SC 製造番号: F601437xxx
	内寸法	長 5,500 mm × 幅 2,310 mm × 高 1,300 mm
	床厚み	4 mm 二重張 [無]
	ボデー材質	ステンレス 鉄の場合→[]
	リアゲート	下開
	リアゲート水密	無
	コボレーン	有 [天蓋式] / (自動)
	底形状	船底
	形状(小型)	
	載替	無
	その他情報	土砂禁 左右の骨組のみ鉄 リア高:1500mm

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [] クレーン段数: []
	ラジコン	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	4551	形状	深ダンプ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CXZ77AT	車台番号	CXZ77AT-7008435

日付： 2026/9/14

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○
		漏れ	滲み
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
キャブチルト	動作	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	前側滲み
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	滲み
		異音	○
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		球切れ
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
インジケーター(警告)	風量・冷風		冷えない
	ランプ点灯		○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	ダンプ作動		○
	油圧		○
	ダンプ下がり具合		○
	ホイスト		○
	作動油 量・漏れ		○
	曲がり・ねじれ		○
	ブームの状態		○
	その他 損傷		○
クレーン	クレーン作動		
	ブームの状態		
	作動油・量・漏れ		
	ラジコン操作		
	フックイン作動		
	リアジャッキ作動		
	ワイヤー		
	その他 損傷		
報告欄			

タイヤ	残りmm表示
FF	1 1
FR	1 B 1 B
RF	0 0 0 1
RR	1 B 1 B 1 B 3 B
スペア	
・タイヤサイズ	F 11R22.5 16PR R 11R22.5 16PR
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ * タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4551	形状	深ダンプ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CXZ77AT	車台番号	CXZ77AT-7008435

日付： 2026/9/14

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装				外装			
キー各種	キャブ:	1本	上物:	無	シートの状態	損傷	(タバコ穴)	キャブ修復暦	無	()	
	燃料タンク:	無	キーレス:	無	破損	無	()	フロントガラス状態	傷あり		
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	中			傷の程度→	点キズ	・
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	無	カーテン	有		シャーシ サビ	中		
整備記録簿	無				フロアマット	無		フレーム曲がり・修復暦	無	()	
	記録期間→ ()				欠品	無	()	ボデー修復暦	無	()	

点検者 報告欄

RクロスメンバーSCH
サブフレームSCH