

車両情報シート

No	管理番号	4093	形状	トレーラ ダンプ
	車名	その他	通称名	コダイラ
	型式	KDAR315CAM	車台番号	国[01]136458

基本情報	年式	令和2(2020)	年	7月	
	車両総重量	35,990 kg			
	最大積載量	28,800 kg			
	車検	有 [令和8年 7月 30日]			
	積載クラス	その他 [36t枠]			
	車体長さ	車検証	8750 mm	実測	mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測	mm
車体高さ	車検証	3450 mm	実測	mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有		
	軸数[タイヤ総数]	3軸	[6輪]	タイヤ総数その他: []
	エアサス	有		
	リフトアクスル	有		
	ランディングギア	有 [電動: 無]		
その他	車検証記載特記事項 改造内容など			

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/4/28

トレーラ 台車・平

上物情報1 (荷台)	メーカー	小平産業 []		
	型式	KDAR315CAM		
	製造番号[年式]	2007009	[]	年 月]
	ボデー材質	ステンレス		
	二重張り	有 床厚み:16mm(下ステン:6mm/上硬質ブラ:10mm)		
	内寸法 長	7700	mm	
	内寸法 幅	2300	mm	
	内寸法 高	1380	mm	
	リアゲート	下開	水密:有	
	コボレーン	有	[天蓋式] / (自動)	
	床形状	角底		
載替				
その他情報	土砂禁 オールステン			

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号, 車名, 型式, 形状, 通称名, 車台番号, 国. Values include 4093, その他, KDAR315CAM, トレーラ ダンプ, コダイラ, 国[01]136458.

日付:

トレーラ 台車・平

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for エンジン, ターボ, フローバイ・排圧, ファンベルト, マフラー, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 制動装置・その他 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for かし取り装置, 足廻り, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 上物関係 and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for ミッション, クラッチ, クラッチ マスターオイル, プロペラドライブシャフト, PTO, and 報告欄.

Table with 5 columns: 項目, 内容, 点検項目, 点検結果, 対応. Includes sections for 電装関係(外装), 電装関係(内装), 電装関係(バッテリー), エアコン, and 報告欄.

Table with 4 columns: 項目, 内容, 有無, 対応. Lists equipment items like スペアキー, 整備記録簿, etc.

Diagram showing tire layout for R1, R2, R3, R4 axles with labels for tire size (385/65R 22.5), patterns (1 タテ溝, 2 ミックス, etc.), and conditions.

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)


車両チェックシート

管理番号	4093	形状	トレーラ ダンプ
車名	その他	通称名	コダイラ
型式	KDAR315CAM	車台番号	国[01]136458

日付:

トレーラ 台車 ・ 平

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄	
シート破れ		キャブ修復暦	・床浮き有	
破損	()	コーションプレート		有
スイッチ類	()	フロントガラス状態		[]
汚れ				傷の程度 []()
欠品	()	シャーシ サビ		小
その他		フレーム曲がり・修復暦		無 ()
		ボデー修復暦	無 ()	