

車両情報シート

管理番号	3369	形状	平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEB50	車台番号	FEB50-602034

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/8/7
平ボデー

基本情報	年式	令和5(2023)年 9月		
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2990	cc	
	馬力	150	ps	
	最大積載量	2000	kg	
	車検	有	[令和7年 9月 24日] ←抹消の場合不!	
	サイズ・免許区分	小型	[準中型(7.5t未満)]	
	車体長	車検証 6830	mm	実測 mm
	車体幅	車検証 2220	mm	実測 mm
	車体高	車検証 2220	mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	19 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[] (年 月)	
	シフト	MT	5 速	セミATの場合⇒ [] 他(
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	リターダ	有	[EG]	
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L+	L+ L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー . .]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ . .]		
	ETC	有 [種類 1.0]		
	バックカメラ	無 []		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
その他装備				

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	パブコ [] [] 年 月]			
	型式・製造番号	型式:	製造番号: 2GH5971R		
	アオリ	木製			
	床材質	鉄・木			
	内寸法	長	5000 mm	幅 2070 mm	高 380 mm
	リアあおり高	380	mm		
	床面地上高	900	mm		
	ラッシングレール	段			
	床フック	対 [] 個			
	スタンション・ポール	スタンション	個	ポール: 本	
	中間柱	可倒			
	横根太・縦根太	横根太→	木製	縦根太→ 鉄	
載替	無				
その他情報					

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式・製造番号	型式:	製造番号:	
	ラジコン・リモコン	[]		
	寸法(外寸)	幅:	mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	奥行: mm
その他情報				

車両情報シート

日付: 2025/8/7

管理番号	3369	形状	平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEB50	車台番号	FEB50-602034

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
		リーフスプリング	異音・折損
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
	異音	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	×	
		パワーウィンドウ	○	
		集中ドアロック	○	
電装関係(内装)	ミラー機能	ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモーター	○	
		バッテリー(状態)	×	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
		エアコン	コンプレッサ	○
		風量・冷風	○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	○			
その他報告欄	ワイパーゴム劣化			

項目	内容	本数/有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	○
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	無
	整備記録簿	記録保管
記録期間		

項目	内容	点検項目	点検結果	
上物関係	パワーゲート作動	ストッパー作動	○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
	報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	7.5	7.5	
FR	(1 A)	(1 A)	
RF	()	()	()
RR	(7.2)	(7.5)	(7.4)
	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スベア	8	()
	(1 A)	()	
・タイヤサイズ	F 205/75R 16 113/111LT		
	R 205/75R 16 113/111LT		
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入		
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3369	形状	平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEB50	車台番号	FEB50-602034

3
日付: 2025/8/7

平ボデー

外装状態



テールレンズヒビ

記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	不明
破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり
スイッチ類	良好 ()	シャーシ サビ	傷の程度→ 点キズ ・ [] ・ []
汚れ	少ない	フレーム曲がり・修復暦	小 (不明)
欠品	無 ()	ボデー修復暦	(不明)
その他			