

車両情報シート

管理番号	4437	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYJ77D	車台番号	CYJ77D-7011586

基本情報	年式	令和7(2025) 年 5 月	
	エンジン型式	6UZ1	
	排気量	9,830	cc
	馬力	380	ps
	最大積載量	13,900	kg
	車検	検切 [令和8 年 5 月 15 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]	
	車体の 長・幅・高	車検証:長 11,970 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,790 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	4 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 2 月)	
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[スムーサー]	
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300	L+ L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	8×4	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/7/31
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トレクス [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: 25W-02070	
	床材質・形状	木 []	
	内寸法	長 9,670 mm × 幅 2,400 mm × 高 2,640 mm	
	間口	幅 2,370 mm × 高 2,570 mm	
	サイドドア	[]	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	1,080 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	9 対 [引出] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱	可倒	
	ジョロダーレール	[]	
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 鉄	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)	
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm	

日付：2026/7/31

車両情報シート

管理番号	4437	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYJ77D	車台番号	CYJ77D-7011586

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
電装関係(内装)	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケータ(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		○
			○
			○
冷凍機	冷凍機作動		
	エバポレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
		ファンモータ	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
冷却水	液量		
	漏れ		
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		14	14
		(3 A)	(3 A)
FR		10	10
		(2 A)	(2 A)
RF	10	10	10
	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR	10	9	9
	(3 A)	(3 A)	(3 A)
スベア		5	
		(2 A)	()
・タイヤサイズ F 245/70R19.5			
R 245/70R19.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	4437	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYJ77D	車台番号	CYJ77D-7011586

日付： 2026/7/31

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	2本	上物:	2本	シートの状態	良好	()
	燃料タンク:	2本	キーレス:	有	破損	有	(ETC入れ)
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	少ない	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有	
整備記録簿	有				フロアマット	有	
	記録期間→ (R7.7.11)				欠品	無	()
						シャーシ サビ	無
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄