

車両情報シート

管理番号	3828	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-144766

基本情報	年式	令和8(2026) 年 1 月					
	エンジン型式	A05C					
	排気量	5,120	cc				
	馬力	240	ps				
	最大積載量	2,300	kg				
	車検	有	[令和10 年 1 月 25 日] ←抹消の場合不要				
	サイズ・免許区分	中型	[中型(8t未満)]				
	車体の	車検証:長	8,780	mm	・ 幅 2,490 mm	・ 高 3,520 mm	
	長・幅・高	実測:長		mm	・ 幅	mm	・ 高

車両情報	走行km	1 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 12 月)	
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[フロント]	
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200	L+ L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/5/29
ウイング・バン・冷凍車

1

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: W068M59	
	床材質・形状	木 [フラット]	
	内寸法	長 6,290 mm × 幅 2,410 mm × 高 2,430 mm	
	間口	幅 2,360 mm × 高 2,330 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	970 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	5 対 [引出] 個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)	
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] ※跳上の場合⇒ [オート]	
	メーカー	[トランテックス]	
	型式・製造番号	型式: TRAM10-1475 製造番号: S2511001635	
	操作方法	[ラジコン(コードレス) ・ リモコン(コードタイプ)]	
	寸法(外寸)	幅: 2,410 mm 奥行: 1,550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2,210 mm 奥行: 1,310 mm	
	その他情報		

日付：2026/5/29

車両情報シート

管理番号	3828	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-144766

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
		漏れ	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
	マフラー	水温	○
		状態	○
報告欄	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
		動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	○
	液量	油漏れ	○
		異音・折損	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
報告欄	エアサス	損傷・漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	その他報告欄		○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
			○
			○
冷凍機	冷凍機作動		○
	エバポレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		異音	
	コンデンサ	ファンモータ	
		色・量	
	冷媒サイトグラス	油量・漏れ	
		異音	
サブエンジン	冷却水	液量	
		漏れ	
	パワーゲート		○
			○
報告欄	ラジコン・リモコン作動		○

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		8	8
FR		(1 B)	(1 B)
RF	8	8	8
RR	(1 B)	(1 B)	(1 B)
	()	()	()
スベア		8	
		(1 B)	()
・タイヤサイズ F 225/90R 17.5			
R 225/90R 17.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	3828	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-144766

日付： 2026/5/29

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装				外装							
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無	(					
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無	(	フロントガラス状態	良好						
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無			傷の程度→		・		・		
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有			シャーシ サビ	無					
整備記録簿	無				フロアマット	有		フレーム曲がり・修復暦	無	(					
	記録期間→				(		)	欠品	無	(		)	ボデー修復暦	無	(

点検者 報告欄