

車両情報シート

No	管理番号	37130	形状	トラクタ
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	2DG-SH1EDGG	車台番号	SH1EDG-100742

基本情報	年式	平成31 (2019)	年	2	月
	エンジン型式	E13C			
	排気量	12,910	cc		
	馬力	450	ps		
	最大積載量	11,500	kg		
	車検	抹消	[	年	月 日]
	免許区分	大型(11t以上)			
	車体 長さ	車検証	5480	mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490	mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3700	mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	414 千km [実走]		
	タコグラフ	有	[別体]	(平成30 年 11 月)
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [フロント] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	390	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
小型形状		←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED										
	フォグランプ	有										
	キャブ幅											
	キャブルーフ	ハイルーフ										
	キャブグレード	標準										
	ベッド	有										
	エアコン	有	[	オート	]							
	エアバッグ	有										
	パワーウィンドウ	有										
	集中ドアロック	有										
	格納ミラー	有										
	電動ミラー	無										
	オーディオ	有	[	純正	]	[	ラジオ	・	ナビ	・	CD	]
	ETC	有	[	2	]							
	バックカメラ	無	[		]							
	オートクルーズ	有										
	坂道発進補助装置	有										
その他装備												

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	カブラ形状	シングル
	メーカー	その他 [ソーシン]
	型式	HMV-13-A
	製造番号[年式]	IZ-27557 [平成30 年 12 月]
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー		[		]
	型式				
	製造番号[年式]			[	年 月]
	吊荷重		[		]
	クレーン段数				
	操作				
	フックイン				
	リアジャッキ				
	載替				
	その他情報				

日付: 2025/4/7

トラクタ

車両チェックシート

管理番号	37130	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-SH1EDGG	車台番号	SH1EDG-100742

日付:

トラクタ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		汚れ	×	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	○
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	△	
		車高灯		
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(内装)	集中ドアロック		○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー		
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモータ	○	
		バッテリー(ターミナル)	△	
電装関係(バッテリー)	オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
エアコン	コンプレッサー		○	
		風量	○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄	マーカー左後ろ不灯			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	カブラ損傷		○	
		連結配管ホース類	○	
		スロープガイド	○	
		その他損傷	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ

[残りmm表示]

FF		6 (2 B)	6 (2 B)	
FR		()	()	
RF	5 (2 B)	5 (2 B)	3 (2 B)	3 (2 B)
RR	()	()	()	()
スベア		10 (2 B)	()	

・ タイヤサイズ F 295/80R22.5

R 11R22.5 16PR

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール

A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態

I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入

* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート


3

管理番号	37130	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-SH1EDGG	車台番号	SH1EDG-100742

日付:

トラクタ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者	報告欄
シート破れ	無	()	キャブ修復暦	無	()
破損	無		キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好		フロントガラス状態	傷あり [要交換]	
汚れ	中			傷の程度 [飛石] (点キズ)	
欠品	無		シャーシ サビ		
その他			フレーム曲がり・修復暦	()	()
			ボデー修復暦	()	()