

車両情報シート

管理番号	3832	形状	ドライバン(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU713N	車台番号	XZU713-0001664

基本情報	年式	令和8(2026) 年 1 月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000	cc	
	馬力	150	ps	
	最大積載量	2,000	kg	
	車検	有 [令和10 年 1 月 21 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 6,520 mm ・ 幅 2,220 mm ・ 高 3,120 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	2 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	AT 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC [ディスク]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄	
	ベッド	無	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	無	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/6/3
ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: V044M21	
	床材質・形状	木 [フラット]	
	内寸法	長 4,520 mm × 幅 2,080 mm × 高 2,170 mm	
	間口	幅 2,070 mm × 高 2,100 mm	
	サイドドア	有 [スライド]	
	サイドドア寸法	幅 930 mm × 高 2,000 mm	
	床面地上高	880 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)	
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] ※跳上の場合⇒ [オート]	
	メーカー	その他 [トランテックス]	
	型式・製造番号	型式: TRAM10-1474N 製造番号: S2511008441	
	操作方法	[ラジコン(コードレス) ・ リモコン(コードタイプ)]	
	寸法(外寸)	幅: 2,100 mm 奥行: 1,550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 1,920 mm 奥行: 1,310 mm	
	その他情報		

日付： 2026/6/3

車両情報シート

管理番号	3832	形状	ドライバン(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU713N	車台番号	XZU713-0001664

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
		漏れ	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
	マフラー	水温	○
		状態	○
報告欄	排ガス・触媒装置	取付	○
	キャブチルト	黒煙・白煙	○
		動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
オイル漏れ			
異音			
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	液量
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
	ウインカー		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
			○
			○
			○
エアコン	集中ドアロック		○
			○
			○
			○
			○
	ミラー機能		○
			○
			○
			○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄	ホーン		○
			○
			○
			○
			○
	オーディオ		○
			○
			○
			○
			○
バックアイカメラ	計器類 点灯状態		○
			○
			○
			○
			○
	ルームランプ		○
			○
			○
			○
			○
セルモータ	バッテリー(状態)		○
			○
			○
			○
			○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
			○
			○
			○
コンプレッサー	風量・冷風		○
			○
			○
			○
			○
	その他報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
冷凍機	ウイングシリンダー		
	作動油 量・漏れ		
パワーゲート	冷凍機作動		
	エバポレータ	ファン・風量	
		異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴
		コンデンサ	異音
		ファンモータ	
報告欄	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
		液量	
		漏れ	
報告欄	冷却水		
	パワーゲート作動		○
			○
			○
			○
			○
報告欄	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		○
			○
			○
			○
			○

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		7	7
FR		(1 A)	(1 A)
RF	7	7	7
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	()	()	()
スベア		7	
		(1 A)	()
・タイヤサイズ F 205/80R 16			
R 205/80R 16			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	3832	形状	ドライバン(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU713N	車台番号	XZU713-0001664

日付： 2026/6/3

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ: 3本	上物: 2本	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス: 無	破損	無 ()	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	無		傷の程度→ . .
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 有	カーテン	無		シャーシ サビ
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ ()		欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄