

## 車両情報シート

管理番号	3468	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACA	車台番号	FE2AC-105759

基本情報	年式	令和7(2025)年8月
	エンジン型式	A05C
	排気量	5,120 cc
	馬力	240 ps
	最大積載量	7,900 kg
	車検	有 [ 令和8年8月24日 ] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	増トン [ 大型(11t以上) ]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 5,990 mm・幅 2,330 mm・高 2,580 mm 実測:長 mm・幅 mm・高 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [ 実走 ]
	タコグラフ	有 [ 別体 ] ( 令和7年4月 )
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]
	ABS	有
	リターダ	有 [ EG ]
	エアサス	無 [ ]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	100 L+ L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ]
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ]
	ETC	無 [種類 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/1/8

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	極東開発工業 [ ] [ 年月 ]
	型式・製造番号	型式: DD07-492 製造番号: 24U068814Y
	内寸法	長 3,590 mm × 幅 2,060 mm × 高 600 mm
	床厚み	5 mm 二重張 [ 無 ]
	ボデー材質	鉄 鉄の場合→[ スウェーデン鋼 ]
	リアゲート	下開
	リアゲート水密	無
	コボレーン	有 [ シート ] / ( 自動 )
	底形状	角底
	形状(小型)	
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[ ] [ 年月 ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [ ] クレーン段数:
	ラジコン	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

### 車両情報シート

管理番号	3468	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACA	車台番号	FE2AC-105759

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		ターボ	油漏れ 異音
	フューエルポンプ ファンベルト 冷却水 ウォーターポンプ	漏れ	○
		縒み・鳴き	○
		液量	○
		漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
マフラー 排ガス・触媒装置	マフラー	状態	○
	取付	○	
	黒煙・白煙	○	
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
		PTO	作動不良
			○
			オイル漏れ
			○
			異音
			○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び 力欠・異音	○ ○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷 液量 油漏れ	○ ○ ○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト	△	○
	フォグランプ	△	○
	ウインカー	△	○
	ストップランプ	△	○
	車幅灯(マーカー)	△	△
	車高灯	△	△
	作業灯・庫内灯	△	○
	ナンバーライト	△	○
電装関係(内装)	ワイパー	△	○
	パワーウィンドウ	△	○
	集中ドアロック	△	○
	ミラー機能	△	○
	ホーン	△	○
	オーディオ	△	○
	バックアイカメラ	△	○
	計器類 点灯状態	△	○
	ルームランプ	△	○
	セルモータ	△	○
	バッテリー(状態)	△	○
	オルタネータ(ダイナモ)	△	○
エアコン	コンプレッサー	△	○
	風量・冷風	△	○
インジケーター(警告)ランプ	点灯	△	○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボーデー	ダンプ作動		○
	油圧		○
	ダンプ下がり具合		○
	ホイスト		○
	作動油 量・漏れ		○
	曲がり・ねじれ		○
	ブームの状態		○
	その他 損傷		○
クレーン	クレーン作動		
	ブームの状態		
	作動油・量・漏れ		
	ラジコン操作		
	フックイン作動		
	リアジャッキ作動		
	ワイヤー		
	その他 損傷		
報告欄			

タイヤ [残りmm表示]	FF	9 ( 1 A )	9 ( 1 A )
FR		( 1 A )	( 1 A )
RF	9 ( 1 A )	9 ( 1 A )	9 ( 1 A )
RR	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )
スペア	9 ( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

## 車両情報シート






3

管理番号	3468	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACA	車台番号	FE2AC-105759

日付: 2026/1/8

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装				外装	
キー各種	キャブ: 3本	上物: 無	シートの状態	良好 ( )	キャブ修復歴	無 ( )
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス: 無	破損	無 ( )	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	無		傷の程度→
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 有	カーテン	無	シャーシ サビ	無
整備記録簿	無	記録期間→ ( )	フロアマット	有	フレーム曲がり・修復歴	無 ( )
			欠品	無 ( )	ボデー修復歴	無 ( )

## 点検者 報告欄

--