

車両情報シート

管理番号	3672	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FR1AHC	車台番号	FR1AH-112737

基本情報	年式	令和7(2025)年 11月		
	エンジン型式	A09C		
	排気量	8,860	cc	
	馬力	380	ps	
	最大積載量	13,900	kg	
	車検	有 [令和8年 11月 5日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 11,960 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,780 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	MT	7速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	リターダ	有	[永久磁石]
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L+	200 L+ L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×2(前2軸)	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→ 高床

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [電動ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/3/25
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: W090M31
	床材質・形状	木 [フラット]
	内寸法	長 9,670 mm × 幅 2,410 mm × 高 2,500 mm
	間口	幅 2,360 mm × 高 2,420 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	1,240 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	9 対 [引出] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	可倒
	ジョロダーレール	無 []
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)
	スタンバイ装置	*有の場合→[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3672	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FR1AHC	車台番号	FR1AH-112737

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			異音	○
			振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デフレンシヤル	油漏れ
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
			ガタ
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
	電装関係(内装)	ワイパー		○
		パワーウインドウ		○
		集中ドアロック		○
ミラー機能			○	
ホーン			○	
オーディオ			○	
バックアイカメラ			○	
計器類 点灯状態			○	
ルームランプ			○	
セルモータ			○	
バッテリー(状態)			○	
オルタネータ(ダイナモ)		○		
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量・冷風		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
	ウイングシリンダー		○
	作動油 量・漏れ		○
冷凍機	冷凍機作動		○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ		○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	
異音			○
冷却水	液量		○
	漏れ		○
パワーゲート	パワーゲート作動		○
	ストッパー作動		○
	ラジコン・リモコン作動		○
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	14.5	14.5	
	(2 B)	(2 B)	
FR			
RF	14.5	14.5	14.5
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
RR	14.5	14.5	14.5
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
スペア	14.5		
	(2 B)		
*タイヤサイズ F 275/80R 22.5			
R 275/80R 22.5			
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
*各タイヤのホイールを()に記入			
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
*タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3672	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FR1AHC	車台番号	FR1AH-112737

日付: 2026/3/25

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 3本 上物: 2本 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 無	シートの状態 良好 () 破損 無 ()	キャブ修復暦 無 () フロントガラス状態 良好 傷の程度→ . . .
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有	汚れ 無	シャーシ サビ 無
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有	カーテン 有	フレーム曲がり・修復暦 無 ()
整備記録簿 無 記録期間→ ()	フロアマット 有	ボデー修復暦 無 ()
	欠品 無 ()	

点検者 報告欄