

車両情報シート

|    |      |             |      |                |
|----|------|-------------|------|----------------|
| No | 管理番号 | 37235       | 形状   | 散水車            |
|    | 車名   | 日野          | 通称名  | デュトロ           |
|    | 型式   | SDG-XZU700X | 車台番号 | XZU700-0001444 |

|      |                       |             |           |     |
|------|-----------------------|-------------|-----------|-----|
| 基本情報 | 年式                    | 平成24 (2012) | 年         | 6 月 |
|      | エンジン型式                | N04C        |           |     |
|      | 排気量                   | 4,000 cc    |           |     |
|      | 馬力                    | 180 ps      |           |     |
|      | 最大積載量                 | 4,000 kg    |           |     |
|      | 車検                    | 抹消          | [ 年 月 日 ] |     |
|      | 免許区分                  | 中型(8t未満)    |           |     |
|      | 車体 長さ                 | 車検証 5460 mm | 実測 mm     |     |
|      | 車体 幅                  | 車検証 2090 mm | 実測 mm     |     |
|      | 車体 高さ                 | 車検証 2440 mm | 実測 mm     |     |
|      | * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ |             |           |     |

|      |         |               |                       |  |
|------|---------|---------------|-----------------------|--|
| 車両情報 | 走行km    | 24 千km        | [ 実走 ]                |  |
|      | タコグラフ   | 無             | [ ] ( 年 月 )           |  |
|      | シフト     | MT            | 6 速 セミATの場合⇒ [ ] 他( ) |  |
|      | ペダル数    | 3             |                       |  |
|      | ターボ     | 有             |                       |  |
|      | ブレーキ    | VAC           | [ ]                   |  |
|      | ABS     | 有             |                       |  |
|      | 補助ブレーキ  | 有             | [ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]  |  |
|      | エアサス    | 無             | [ ]                   |  |
|      | 速度抑制装置  | 無             |                       |  |
|      | Nox・PM  | 適合            |                       |  |
|      | 燃料タンク   | 100 L + L + L |                       |  |
|      | 燃料      | 軽油            | [ ]                   |  |
|      | アドブルー使用 | 無             |                       |  |
|      | 駆動方式    | 4×2           |                       |  |
|      | 小型形状    | 高床            | ←大型の場合は空欄             |  |

|     |          |      |                    |
|-----|----------|------|--------------------|
| 装備類 | ヘッドライト   | ハロゲン |                    |
|     | フォグランプ   | 無    |                    |
|     | キャブ幅     | ワイド  |                    |
|     | キャブルーフ   | 標準   |                    |
|     | キャブグレード  | 標準   |                    |
|     | ベッド      | 無    |                    |
|     | エアコン     | 有    | [ マニュアル ]          |
|     | エアバッグ    | 有    |                    |
|     | パワーウィンドウ | 有    |                    |
|     | 集中ドアロック  | 有    |                    |
|     | 格納ミラー    | 無    |                    |
|     | 電動ミラー    | 無    |                    |
|     | オーディオ    | 有    | [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ] |
|     | ETC      | 有    | [ 1.0 ]            |
|     | バックカメラ   | 無    | [ ]                |
|     | オートクルーズ  | 無    |                    |
|     | 坂道発進補助装置 | 無    |                    |
|     | その他装備    |      |                    |

|               |            |                |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認<br>車両業務 | ②営業<br>支店長 | ③HP掲載<br>営業支援G |
|               |            |                |

|                |             |            |               |
|----------------|-------------|------------|---------------|
| 上物情報1<br>(ボデー) | メーカー        | 新明和        | [ ]           |
|                | 型式          | LS40-4T    |               |
|                | 製造番号[年式]    | F305417xxx | [ 年 月 ]       |
|                | タンク容量       | 4000 ℓ     |               |
|                | 室数          | 1 室        | [ ] ※ + KL    |
|                | タンク材質       | 鉄          | [ ]           |
|                | 排出方式        | PTO式吸排ポンプ付 | 前後散水(前圧力・後重力) |
|                | 配管方式        | [ ]        |               |
|                | ホースリール(ノズル) | 無          | [ ]           |
|                | 流量計         | 無          | [ ]           |
|                | 付属配管ホース     | 有          | [ 1 本 ]       |
|                | アース(リール)    | 無          |               |
|                | 消火器         | 無          |               |
|                | 載替          | 無          |               |
|                |             |            |               |
|                |             |            |               |
|                | 積載物         | 水          |               |

車両チェックシート

|      |             |      |                |
|------|-------------|------|----------------|
| 管理番号 | 37235       | 形状   | 散水車            |
| 車名   | 日野          | 通称名  | デュトロ           |
| 型式   | SDG-XZU700X | 車台番号 | XZU700-0001444 |

日付：2025/4/3  
タンク車

| 項目   | 内容               | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|------|------------------|-------|------|----|
| エンジン | エンジン<br>エンジンオイル  | 液量    | ○    |    |
|      |                  | 漏れ    | ○    |    |
|      |                  | 汚れ    | △    |    |
|      |                  | 水混入   | ○    |    |
|      |                  | 異音・振動 | ○    |    |
|      | ターボ              | 油漏れ   | ○    |    |
|      |                  | 異音    | ○    |    |
|      |                  | 配管    | ○    |    |
|      | ブローバイ・排圧         |       | ○    |    |
|      | 燃料・噴射ポンプ         | 漏れ    | ○    |    |
|      |                  | 噴け不良  | ○    |    |
|      | ファンベルト           | 緩み・鳴き | ○    |    |
|      | 冷却水              | 液量    | ○    |    |
|      | ウォーターポンプ         | 漏れ    | ○    |    |
|      |                  | 汚れ    | ○    |    |
|      |                  | ホース損傷 | ○    |    |
|      |                  | 水温    | ○    |    |
|      | マフラー<br>排ガス・触媒装置 | 取付    | ○    |    |
|      |                  | 腐食    | ○    |    |
|      |                  | 詰まり   | ○    |    |
|      |                  | 黒煙・白煙 | ○    |    |
| 報告欄  |                  |       |      |    |

| 項目           | 内容            | 点検項目         | 点検結果 | 対応 |
|--------------|---------------|--------------|------|----|
| ミッション・動力伝達装置 | ミッション         | ギア鳴り         | ○    |    |
|              |               | ギア抜け         | ○    |    |
|              |               | オイル漏れ        | ○    |    |
|              |               | 異音・振動        | ○    |    |
|              |               | すべり          | ○    |    |
|              | クラッチ          | 切れ不良         | ○    |    |
|              |               | 切れ位置         | ○    |    |
|              |               | 異音           | ○    |    |
|              |               | クラッチ マスターオイル | 漏れ   | ○  |
|              | デファレンシャル      | 油漏れ          | ○    |    |
|              |               | 異音           | ○    |    |
|              | フロベラ・ドライブシャフト | 異音           | ○    |    |
|              |               | ガタ           | ○    |    |
|              | PTO           | 作動不良         | ○    |    |
|              |               | オイル漏れ        | ○    |    |
|              |               | ガタ・異音        | ○    |    |
| 報告欄          |               |              |      |    |

| 項目  |             | 有無 | 対応 |
|-----|-------------|----|----|
| 装備類 | スベアキー キャブ   | 有  |    |
|     | スベアキー 燃料タンク | 有  |    |
|     | スベアキー 上物    | 無  |    |
|     | キーレス        | 無  |    |
|     | 取扱説明書       | 無  |    |
|     | 整備記録簿       | 無  |    |
|     | カーテン        | 無  |    |
|     | フロアマット      | 有  |    |
|     | 工具          | 無  |    |
|     | ジャッキ        | 有  |    |
|     |             |    |    |
|     |             |    |    |

| 項目        | 内容     | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|-----------|--------|-------|------|----|
| 制動装置・その他  | ブレーキ   | 効き具合  | ○    |    |
|           |        | ABS   | ○    |    |
|           | エアマスター | 不良・油漏 |      |    |
|           | 駐車ブレーキ | 効き具合  | ○    |    |
|           | 坂道発進装置 |       |      |    |
| エア・コンプレッサ |        | 漏れ    |      |    |
|           |        | 不良    |      |    |
| 報告欄       |        |       |      |    |

| 項目            | 内容        | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|---------------|-----------|-------|------|----|
| かじ取り装置<br>足廻り | ハンドル      | 遊び    | ○    |    |
|               |           | ガタ・異音 | ○    |    |
|               | ギアボックス    | 油漏れ   | ○    |    |
|               |           | 損傷    | ○    |    |
|               | パワーステアリング | 油漏れ   | ○    |    |
|               |           | 異音    | ○    |    |
|               | リーフスプリング  | 損傷    | ○    |    |
|               |           | エアサス  | 損傷   |    |
|               |           | エア漏れ  |      |    |
|               |           | 作動不良  |      |    |
| 報告欄           |           |       |      |    |

| 項目               | 内容           | 点検項目         | 点検結果 | 対応 |
|------------------|--------------|--------------|------|----|
| 電装関係(外装)         | ヘッドライト       |              | ○    |    |
|                  | フォグランプ       |              |      |    |
|                  | ウインカー        |              | ○    |    |
|                  | ストップランプ      |              | ○    |    |
|                  | 車幅灯(マーカー)    |              |      |    |
|                  | 車高灯          |              |      |    |
|                  | 作業灯・庫内灯      |              |      |    |
|                  | ナンバー灯        |              | ○    |    |
|                  | 電装関係(内装)     | ワイパー         | ○    |    |
|                  |              | パワーウインドウ     | ○    |    |
| 電装関係(内装)         | ワイパー         | 集中ドアロック      | ○    |    |
|                  |              | 格納ミラー        |      |    |
|                  | 電動ミラー        | 電動ミラー        |      |    |
|                  |              | ホーン          | ○    |    |
|                  | ラジオ・オーディオ    | バックアイカメラ     |      |    |
|                  |              | 計器類 点灯状態     | ○    |    |
|                  | ルームランプ       | セルモーター       | ○    |    |
|                  |              | バッテリー(ターミナル) | ○    |    |
|                  | オルタネータ(ダイナモ) | コンプレッサー      | ○    |    |
|                  |              | 風量           | ○    |    |
| エアコン             |              | ガス           | ○    |    |
|                  |              |              |      |    |
| インジケーター(警告)ランプ点灯 |              |              | ○    |    |
|                  |              |              |      |    |
| その他報告欄           |              |              |      |    |

| 項目   | 内容         | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|------|------------|------|------|----|
| 上物関係 |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
|      |            |      |      |    |
| 報告欄  | 上記項目状況など記入 |      |      |    |
|      |            |      |      |    |

タイヤ  
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

10

2 A

10

2 A

10

2 A

10

2 A

スベア

・ タイヤサイズ

F 225/80R17.5

R 225/80R17.5

・ タイヤパターン

1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ ホイール

A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

\* 各タイヤのホイールを( )に記入

・ 状態

I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入

\* ない場合は記載不要

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

|      |             |      |                |
|------|-------------|------|----------------|
| 管理番号 | 37235       | 形状   | 散水車            |
| 車名   | 日野          | 通称名  | デュトロ           |
| 型式   | SDG-XZU700X | 車台番号 | XZU700-0001444 |

3  
日付: 2025/4/3

タンク車

外装状態



|    |     |    |   |    |     |   |   |   |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A   | B  | C | S  | U   | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 | 外装     |  |               |                | 点検者 報告欄 |
|-------|--------|--|---------------|----------------|---------|
| シート破れ | 無      |  | キャブ修復暦        | 無 ( )          |         |
| 破損    | 無 ( )  |  | キャブ・コーションプレート | 有              |         |
| スイッチ類 | 良好 ( ) |  | フロントガラス状態     | 傷あり [点キズ] ( )  |         |
| 汚れ    | 中      |  |               | 傷の程度 [点キズ] ( ) |         |
| 欠品    | 無 ( )  |  | シャーシ サビ       | 小              |         |
| その他   |        |  | フレーム曲がり・修復暦   | 無 ( )          |         |
|       |        |  | ボデー修復暦        | 無 ( )          |         |