

車両情報シート

No	管理番号	2989	形状	トラクタ
	車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
	型式	2KG-FV80VJR	車台番号	FV80VJ-500047

基本情報	年式	令和7(2025) 年 3 月		
	エンジン型式	6R30		
	排気量	12,800 cc		
	馬力	530 ps		
	最大積載量	18,000 kg		
	車検	有 [令和8 年 3 月 13 日]		
	免許区分	大型(11t以上)		
	車体 長さ	車検証	6830 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3250 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和6 年 12 月)		
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [シフトパイロット] 他()
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	400	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×4		
	小型形状		←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	有		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	キャブラ形状	シングル		
	メーカー	[YOKOSHA]		
	型式	CD-2000		
	製造番号[年式]	K34941 [年 月]		
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	吊荷重	[]		
	クレーン段数			
	操作			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

日付: 2025/6/18

トラクタ

車両チェックシート

管理番号	2989	形状	トラクタ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2KG-FV80VJR	車台番号	FV80VJ-500047

日付:

トラクタ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	○
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
		排ガス・触媒装置	腐食	○
			詰まり	○
			黒煙・白煙	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
		油漏れ	○	
	デファレンシャル	異音	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯		
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
	電装関係(内装)	ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
	エアコン	コンプレッサー	○	
		風量	○	
		ガス	○	
		インジケーター(警告)ランプ点灯	○	
	その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	カブラ損傷		○	
		連結配管ホース類	○	
		スロープガイド	○	
		その他損傷	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	FF			
		13.5	13.5	
		(2 B)	(2 B)	
	FR			
	RF			
	13.5	13.5	13.5	13.5
	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)
	RR			
	13.5	13.5	13.5	13.5
スベア				
・ タイヤサイズ F 275/80R 22.5				
R 275/80R 22.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	2989	形状	トラクタ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2KG-FV80VJR	車台番号	FV80VJ-500047

日付:

トラクタ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	無		傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	無	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	