

車両情報シート

管理番号	3757	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	BDG-FQ1EWYG	車台番号	FQ1EWY-10232

基本情報	年式	平成19(2007) 年 11 月	
	エンジン型式	E13C	
	排気量	12,910	cc
	馬力	360	ps
	最大積載量	12,600	kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]	
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 11,990 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,490 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	737 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (平成19年 10 月)	
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒ []	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L+	300 L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	6×4	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]	
	ETC	有 [種類 1.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	有	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/1/13
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	アオリ	アルミ	
	床材質	木	
	内寸法	長 9,600 mm × 幅 2,390 mm × 高 450 mm	
	リアあおり 高	400 mm	
	床面地上高	990 mm	
	ラッシングレール	段	
	床フック	15 対 [引出:7対 埋込:8対]	
	スタンション・ポール	スタンション 個	ポール: 本
	中間柱	脱着	
	ネダ	横ネダ→ 木製	縦ネダ→ 鉄

上物情報3 (パワーゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm

車両情報シート

管理番号	3757	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	BDG-FQ1EWYG	車台番号	FQ1EWY-10232

日付： 2026/1/13

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		ターボ	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
		フューエルポンプ	○
		ファンベルト	○
		冷却水	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
		マフラー	○
		排ガス・触媒装置	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	○
		すべり	○
	クラッチ	切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
		クラッチオイル	○
		量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
		プロペラ・ドライブシャフト	○
		異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
報告欄		異音	○

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	○
		不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	○
エア・コンプレッサ	坂道発進装置	効き具合	○
		漏れ・不良	○
		エア・コンプレッサ	○
		報告欄	

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
		パワーステアリング	○
		・ギアボックス	○
		液量	○
報告欄		油漏れ	○
		リーフスプリング	○
		異音・折損	○
		エアサス	○
		損傷・漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグラмп	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	○
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
電装関係(内装)	ワイパー	ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
		集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
		オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモーター	○
		バッテリー(状態)	○
		オルタネーター(ダイナモ)	○
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○
		インジケーター(警告)ランプ点灯	○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート	パワーゲート作動	○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
報告欄			

タイヤ	残りmm表示
FF	10 10
FR	(2 A) (2 A)
RF	5 5 6 6
RR	(2 A) (2 A) (2 A) (2 A)
スペア	() (2 A)
・タイヤサイズ	F 275/80R 22.5 R 245/70R 19.5
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入
・状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ * タイヤの状態を()に記入

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3757	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	BDG-FQ1EWYG	車台番号	FQ1EWY-10232

日付： 2026/1/13

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ:	1本	上物:	無	シートの状態	損傷 (破れ有)	キャブ修復暦	無 (
	燃料タンク:	無	キーレス:	無	破損	無 (	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	中	傷の程度→ 点キズ ・ ・	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	無	カーテン	有	シャーシ サビ	小
整備記録簿	無				フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 (
	記録期間→ (				欠品	無 (	ボデー修復暦	無 (

点検者 報告欄