

車両情報シート

管理番号	3108	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
型式	2PG-FS84VZ	車台番号	FS84VZ-501143

基本情報	年式	令和7(2025) 年 4 月	
	エンジン型式	6R30	
	排気量	12800	cc
	馬力	394	ps
	最大積載量	12900	kg
	車検	有 [令和8 年 4 月 6 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]	
	車体 長	車検証 11930 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体 高	車検証 3780 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 1 月)	
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[シフトハイロフト] 他()	
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	400 L+	L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	8×4	

小型・大型形状 小型の場合→ 大型の場合→ 低床

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: スーパーハイルーフ	キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [電動ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	有 [種類 2.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	有	

その他装備

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/7/10
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	矢野特殊 [令和7 年 3 月]	
	型式・製造番号	型式: TPJ10456-1	製造番号: B250182
	床材質・形状	アルミ [キーストン]	
	内寸法	長 9350 mm×幅 2270 mm×高 2450 mm	
	間口	幅 2270 mm×高 2440 mm	
	サイドドア	有 [観音]	
	サイドドア寸法	幅 1840 mm×高 2230 mm	
	床面地上高	1230 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個	ボール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm	リア 90 mm
	中間柱		
	ジョロダーレール	有 [レール]	
	横根太・縦根太	横根太→ アルミ	縦根太→ アルミ

載替
その他情報

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重 [年 月]	
	型式・製造番号	型式: TU100SCX-25-2	製造番号: 583700128BL
	冷凍方式	別エンジン	
	設定温度	30 度 ~ -35 度	
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 32.3 度	3 h→ -21.6 度 ()
	スタンバイ装置	有 * 有の場合⇒[コード 有]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ h
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー		
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	ラジコン・リモコン		
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm

その他情報

日付：2025/7/10

車両情報シート

管理番号	3108	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FS84VZ	車台番号	FS84VZ-501143

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	
	キー(上物)	
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	整備記録簿	無
整備記録簿	記録保管	
	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	油漏れ	○	
		異音・折損	○
	リーフスプリング	○	
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	○
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
		ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
電装関係(内装)	集中ドアロック		○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
		ラジオ・オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモーター	○
		バッテリー(状態)	○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
エアコン	コンプレッサー		○
		風量・冷風	○
インジケーター(警告)ランプ点灯	その他報告欄		○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
	ウイングシリンダー		
	作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動		○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	○
		異音	○
	冷却水	液量	○
		漏れ	○
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			
上記項目状況など記入			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		9	9
		(1 B)	(1 B)
FR		9	9
		(1 B)	(1 B)
RF	9	9	9
	(1 B)	(1 B)	(1 B)
RR	9	9	9
	(1 B)	(1 B)	(1 B)
	スベア	9	
		(1 B)	()
・タイヤサイズ			
F 265/70R 19.5			
R 265/70R 19.5			
・タイヤパターン			
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール			
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態			
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート

日付： 2025/7/10

管理番号	3108	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FS84VZ	車台番号	FS84VZ-501143

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無	傷の程度→ ・ ・	
破損	無	(	フロントガラス状態	良好		
スイッチ類	良好	(				
汚れ	無		シャーシ サビ	無		
欠品	無	(	フレーム曲がり・修復暦	無	(	
その他			ボデー修復暦	無	(	