

車両情報シート

管理番号	3370	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-117150

基本情報	年式	令和元(2019)年 12月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5120	cc	
	馬力	210	ps	
	最大積載量	2950	kg	
	車検	有 [令和7年 12月 12日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]		
	車体長	車検証 8390 mm	実測	mm
	車体幅	車検証 2310 mm	実測	mm
	車体高	車検証 3200 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	410 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	リターダ	有	[EG]	
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L+	L+ L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準	←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [電動ミラー]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ]		
	ETC	無 [種類]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2025/9/3
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東プレ [] [令和元 年 11月]		
	型式・製造番号	型式:	製造番号: H193229	
	床材質・形状	アルミ [アンチスリップ]		
	内寸法	長	6210 mm	幅 2120 mm
	間口	幅	2180 mm	高 1980 mm
	サイドドア	有 [片開]		
	サイドドア寸法	幅	820 mm	高 1860 mm
	床面地上高	1100 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 [] 個		
	スタンション・ポール	スタンション:	個	ポール: 本
	壁厚	サイド:	50 mm	リア 50 mm
	中間柱			
	ジョロダーレール	無 []		
	横根太・縦根太	横根太→	アルミ	縦根太→ アルミ
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]		
	型式・製造番号	型式:	製造番号:	
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度	~	-5 度
	冷却テスト(確認月)	庫内温度	28.5 度	3h → -5 度 (9月測定)
	スタンバイ装置	無 *有の場合⇒[コード]		
	アワメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	新明和 []		
	型式・製造番号	型式: RAK10-6485D	製造番号: S01106114	
	ラジコン・リモコン	有 [リモコン]		
	寸法(外寸)	幅: 2100 mm	奥行: 1550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2000 mm	奥行: 1420 mm	
	その他情報			

日付: 2025/9/3

車両情報シート

Table with 4 columns: 管理番号 (3370), 車名 (日野), 型式 (2KG-FC2ABA), 形状 (冷凍車), 通称名 (レンジャー), 車台番号 (FC2AB-117150)

ウイング・バン・冷凍車

Inspection table for engine and related components including items like エンジン, ターボ, ファンベルト, etc.

Inspection table for brake and other systems including items like ブレーキ, ABS, エアマスター, etc.

Inspection table for steering and suspension including items like ハンドル, パワーステアリング, リーフスプリング, etc.

Inspection table for refrigeration and power systems including items like ウイング, 冷凍機, パワーゲート, etc.

Inspection table for transmission and clutch including items like ミッション, クラッチ, クラッチオイル, etc.

Inspection table for electrical systems including items like ヘッドライト, フォグランプ, ナンバー灯, etc.

Tire inspection table showing sizes (FF, FR, RF, RR) and tread patterns for different axles.

Table for accessories and equipment including items like キー, キーレス, 取扱説明書, etc.

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付: 2025/9/3

管理番号	3370	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABA	車台番号	FC2AB-117150

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	(不明)	
破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり	
スイッチ類	良好 ()	シャーシ サビ	傷の程度 → 点キズ ・ 中	
汚れ	少ない	フレーム曲がり・修復暦	(不明)	
欠品	無 ()	ボデー修復暦	(不明)	
その他				