



車両情報シート

管理番号	3880	形状	ミキサー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	LDG-GK8JKAA	車台番号	GK8JKA-10523

日付: 2026/2/18

ミキサー

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	下部滲み小
			異音	○
	ターボ		振動	○
			油漏れ	○
	フェUELポンプ		異音	○
			漏れ	○
	ファンベルト		緩み・鳴き	○
	冷却水		液量	○
	ウォーターポンプ		漏れ・汚れ・損傷	○
			水温	○
	マフラー		状態	○
	排ガス・触媒装置		取付	○
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト		動作	○	
報告欄	ターボ配管滲み有			

項目	内容	点検項目	点検結果	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○	
			入れやすさ	○
			オイル漏れ	○
	クラッチ		すべり	○
			切れ不良	○
			切れ位置	○
			異音	○
	クラッチオイル		量	○
	デファレンシャル		油漏れ	○
	プロペラドライブシャフト		異音	○
			ガタ	○
	PTO		作動不良	○
			オイル漏れ	○
		異音	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
			ガタ・異音
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
			液量
		油漏れ	○
		リーフスプリング	異音・折損
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグラмп	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
電装関係(内装)	ミラー機能	ホーン	○	
		オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモータ	○	
		バッテリー(状態)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
		エアコン	コンプレッサ	○
			風量・冷風	○
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果		
上物関係	ドラム作動	ドラムローラ	○		
		作動油	○		
		シュート	○		
		ホッパー	○		
		水タンク	放水・漏れ	○	
		報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	2	2	
FR	(1 A)	(1 A)	
RF	2	2	2
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	3	3	2
	(2 A)	(2 A)	(2 A)
スペア	2		
	(1 A)		
・タイヤサイズ F 255/70R 22.5			
R 265/70R 19.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
*各タイヤのホイールを( )に記入			
・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
*タイヤの状態を( )に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3880	形状	ミキサー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	LDG-GK8JKAA	車台番号	GK8JKA-10523

日付: 2026/2/18

ミキサー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 3本	上物: 無	シートの状態	損傷 ( )	キャブ修復暦	無 ( )
	燃料タンク: 2本	キーレス: 無	破損	無 ( )	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	中		傷の程度→ 点キズ・
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 無	カーテン	有	シャーシ サビ	中
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ( )
	記録期間→ ( )		欠品	無 ( )	ボデー修復暦	無 ( )

点検者 報告欄

ホッパー内セメント付着