

車両情報シート

No	管理番号	2899	形状	車載車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2KG-XZU722M	車台番号	XZU722-0013524

基本情報	年式	令和7(2025) 年 2 月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,650 kg		
	車検	有 [令和9 年 2 月 27 日]		
	免許区分	準中型(7.5t未満)		
	車体 長さ	車検証 7610 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2190 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 2230 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4 × 2		
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	ワイド	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	無	
	エアコン	有	[マニュアル]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無	[]
	バックカメラ	有	[カラー]
	オートクルーズ	無	
	坂道発進補助装置	無	
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/7/25

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	ユニック		[]
	型式	UC-01NEXRS		
	製造番号[年式]	T1N1792		[令和7 年 1 月]
	内寸法 長	5710	mm	
	内寸法 幅	2060	mm	
	内寸法 高	110	mm	
	床面地上高	980	mm	
	床フック	4	対	[埋込]
	スタンション		個	
	ウインチ	有		
	自動歩み	無		
	オートスライダー	無		
	上物操作	ラジコン		
	横根太	鉄		
	載替	無		
その他情報				

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	吊荷重	[]		
	クレーン段数			
	操作			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm	
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	2899	形状	車載車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU722M	車台番号	XZU722-0013524

2
日付： 2025/7/25

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		マフラー	取付	○
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置			
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)		
		車高灯		
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
	電装関係(内装)	ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
	エアコン	コンプレッサー	○	
		風量	○	
		ガス	○	
		インジケータ(警告)ランプ点灯	○	
	その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作		○	
		作動油 量・漏れ	○	
		ラジコン作動	○	
		ウインチワイヤー	○	
		自動歩み		
		その他 損傷	○	
		クレーン作動		
		作動油 量・漏れ		
		ラジコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入	フックイン作動		
		ワイヤー		
		その他損傷		

タイヤ
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

8

1 A

8

1 A

8

1 A

8

1 A

スベア

9

8

1 A

8

1 A

8

1 A

8

1 A

8

1 A

・ タイヤサイズ

F 215/70R17.5

R 215/70R17.5

・ タイヤパターン

1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール

A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態

I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入

* ない場合は記載不要

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	2899	形状	車載車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU722M	車台番号	XZU722-0013524

日付： 2025/7/25

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	無		傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	無	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	