

車両情報シート

管理番号	4542	形状	フックロール(トラクタ)
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FS1EJA	車台番号	FS1EJ-100460

基本情報	年式	令和2(2020)年 1月	
	エンジン型式	E13C	
	排気量	12,910	cc
	馬力	450	ps
	最大積載量	10,100	kg
	車検	有 [令和9年 1月 30日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]	
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 9,420 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,690 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	571 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (平成31年 4月)	
	シフト	MT 7速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [永久磁石]	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×4	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ←大型の場合は空欄	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	有 [種類 不明]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/9/25

アームロール・フックロール・マルチリフト

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	極東開発 [] [令和元 年 10 月]
	型式・製造番号	型式: JM10-53Z 製造番号: 19H020047M
	シリンダー	ツイン
	リアジャッキ	有
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (コンテナ)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	内寸法	長 mm × 幅 mm × 高 mm
	ボデー材質1	
	ボデー材質2	
	リアゲート	
	リアゲート水密	
	コボレーン	[] ()
	その他情報	

上物情報3 (クレーン)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [] クレーン段数:
	ラジコン	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	4542	形状	フックロール(トラクタ)
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FS1EJA	車台番号	FS1EJ-100460

日付： 2026/9/25

アームロール・フックロール・マルチリフト

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
		ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷
	マフラー	水温	○
		状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
キャブチルト	動作	○	
報告欄	配管しみ		

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
異音		○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		方々・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
	フォグランプ		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ウインカー		○
			○
			○
			○
			○
	ストップランプ		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	車幅灯(マーカー)		3箇所球切れ
			○
			○
			○
			○
	車高灯		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	作業灯・庫内灯		○
			○
			○
			○
			○
	ナンバー灯		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	集中ドアロック		○
			○
			○
			○
			○
	ミラー機能		×
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ホーン		○
			○
			○
			○
			○
	ラジオ・オーディオ		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	バックアイカメラ		○
			○
			○
			○
			○
	計器類 点灯状態		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ルームランプ		○
			○
			○
			○
			○
	セルモーター		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	バッテリー(状態)		○
			○
			○
			○
			○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	コンプレッサ		○
			○
			○
			○
			○
	風量・冷風		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	インジケーター(警告)ランプ点灯		○
			○
			○
			○
			○
	その他報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	脱着・ダンブ作動		○
			○
			○
			○
			○
	ホイスト	作動油 量・漏れ	○
		曲がり・ねじれ	○
		ローラー部	○
		ジャッキ	○
		その他 損傷	○
クレーン	クレーン作動		
	ブームの状態		
クレーン	作動油・量・漏れ		
	ラジコン操作		
クレーン	フックイン作動		
	リアジャッキ作動		
クレーン	ワイヤー		
	その他 損傷		
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ				
[残りmm表示]				
FF		4	1	
		(3 B)	(2 B)	
FR				
		()	()	
RF	1	1	1	0
	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)
RR	1	1	0	0
	(2 B)	(2 B)	(2 B)	(2 B)
スペア				
		()	()	
・タイヤサイズ	F 11R22.5 16PR			
	R 11R22.5 14PR			
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
	* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
	* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
	* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付： 2026/9/25

管理番号	4542	形状	フックロール(トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FS1EJA	車台番号	FS1EJ-100460

アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装		
キー各種	キャブ:	1本	上物:	無	シートの状態	良好	(	
	燃料タンク:	無	キーレス:	有	破損	無	(	
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	中	傷の程度→ 点キズ . .	
	取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	無	カーテン		有
整備記録簿	無				フロアマット	有	シャーシ サビ	中
	記録期間→ (				欠品	無	フレーム曲がり・修復暦	無
						ボデー修復暦	無	

点検者 報告欄