

車両情報シート

管理番号	3660	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88AR	車台番号	NPR88-7009129

基本情報	年式	令和2(2020)年11月		
	エンジン型式	4JZ1		
	排気量	2990	cc	
	馬力	150	ps	
	最大積載量	2000	kg	
	車検	抹消	[年 月 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	小型	[準中型(7.5t未満)]	
	車体 長	車検証 6140	mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2180	mm	実測 mm
	車体 高	車検証 2250	mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	31 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[] (年 月)	
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒[] 他(
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	リターダ	無	[]	
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L+ L+ L	
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→	全低床	大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [種類 1.0]
	バックカメラ	無 []
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	[高田車体] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号: 1200361		
	アオリ	木製		
	床材質	木		
	内寸法	長 4350 mm	幅 2070 mm	高 380 mm
	リアあおり 高	380 mm		
	床面地上高	890 mm		
	ラッシングレール	段		
	床フック	3 対 []	個	
	スタンション・ポール	スタンション 個	ポール: 本	
	中間柱			
	ネタ	横ネタ→ 木製	縦ネタ→ 無	
	載替	無		

上物情報3 (パワーゲート)	形状	無	[]	※跳上の場合⇒	[]
	メーカー	[			

車両情報シート

管理番号	3660	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88AR	車台番号	NPR88-7009129

日付:

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
		油漏れ	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
	キャブチルト	黒煙・白煙	○
		動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	△
		オイル漏れ	△
		異音	△
報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	△
	キーレス	有
	取扱説明書	無
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	無
	記録保管	有
	記録期間	R3.6～R6.7

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		△
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量・冷風		○
			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ	
[残りmm表示]	
FF	4 5 (1 A) (1 A)
FR	() ()
RF	4 4 (1 A) (1 A) (1 A) (1 A)
RR	() () () ()
	スベア 8 (1 A) ()
・タイヤサイズ	F 225/70R16 R 225/70R16
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3660	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88AR	車台番号	NPR88-7009129

日付：

平ボデー

外装状態



キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無	傷の程度→ 点キズ ・ ・	・使用に伴うキズ、汚れ有
破損	無	(	フロントガラス状態	傷あり		
汚れ	中					
欠品	無	(	シャーシ サビ	小		
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	(	
			ボデー修復暦	無	(	