

車両情報シート

No	管理番号	3553	形状	深ダンプ
	車名	UDトラックス	通称名	クオン
	型式	QKG-CD5ZL	車台番号	CD5ZL-30163

基本情報	年式	平成27(2015) 年 9月		
	エンジン型式	GH11		
	排気量	10,830 cc		
	馬力	349 ps		
	最大積載量	12,400 kg		
	車検	有	[令和8年 3月 26日]	
	免許区分	大型(1t以上)		
	車体 長さ	車検証	11060 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3130 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	109 千km [実走]		
	タコグラフ	有	[別体]	(平成27年 6月)
	シフト	MT	7速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200 L + 200 L + L		
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(前2軸)		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有	[オート]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	有		
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ] []	
	ETC	無	[種類]	
	バックカメラ	有	[カラー]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

(1)入庫確認 車両業務	(2)営業 支店長	(3)HP掲載 営業支援G

1
日付: 2025/10/21

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[]
	型式	DR14-01SB	
	製造番号[年式]	A607820xxx	[年 月]
	内寸法 長	7360 mm	
	内寸法 幅	2210 mm	
	内寸法 高	1190 mm	
	床厚み	5 mm	二重張 [無]
	ボデー材質1	鉄	
	ボデー材質2	スウェーデン鋼	
	リアゲート	下開	
	リアゲート水密	有	
	コボレーン	有	[天蓋式](自動)
	底形状	船底	
	形状(小型)		
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無	[]	*跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]	[]	
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
	その他情報			

車両チェックシート

2

管理番号	3553	形状	深ダンプ
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QKG-CD5ZL	車台番号	CD5ZL-30163

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
	エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
報告欄	噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
	エア・コンプレッサ	漏れ	○	
		不良	○	
	報告欄			


項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動		○	
	ホイスト		○	
	作動油 量・漏れ		○	
	曲がり・ねじれ		○	
	その他 損傷		○	
	クレーン作動			
	作動油 量・漏れ			
	ラジコン操作			
	フックイン作動			
	ワイヤー			
報告欄	その他 損傷			
	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスター油	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
PTO		異音	○	
		ガタ	○	
		作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
報告欄		ガタ・異音	○	

項目	有無	対応
装備類	スヘアキー キャップ	無
	スヘアキー 燃料タンク	無
	スヘアキー 上物	無
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	整備記録簿	無
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具	無
	ジャッキ	無

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーク)		○	
	車高灯		x	
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
	電装関係(内装)			
	ワイパー		○	
電装関係(バッテリー)	パワーウィンドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
エアコン	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネーター(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
その他報告欄	ガス		○	
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○	
	その他報告欄	作業灯左点灯	x	



点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)





車両チェックシート

管理番号	3553	形状	深ダンプ
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QKG-CD5ZL	車台番号	CD5ZL-30163

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ 破損	有	()	キャブ修復歴 キャブ・コーナープレート
スイッチ類	無	()	フロントガラス状態
汚れ	良好	()	シャーシ サビ
欠品	少ない	()	フレーム曲がり・修復歴
その他	無	()	ボデー修復歴