

車両情報シート

管理番号	3461	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88AN	車台番号	NPR88-7001003

基本情報	年式	令和元(2019)年 9月	
	エンジン型式	4JZ1	
	排気量	2990	cc
	馬力	150	ps
	最大積載量	2000	kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]	
	車体 長	車検証 6460 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2220 mm	実測 mm
	車体 高	車検証 3150 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	259 千km	[実走]
	タコグラフ	無 []	(年 月)
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ディスク]
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100 L+	L+ L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	高床 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/10/3
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [令和元 年 9月]
	型式・製造番号	型式: DLK 製造番号: T3DP736
	床材質・形状	鉄 [フラット]
	内寸法	長 4480 mm×幅 2080 mm×高 2150 mm
	間口	幅 2070 mm×高 2100 mm
	サイドドア	有 [スライド]
	サイドドア寸法	幅 990 mm×高 1900 mm
	床面地上高	970 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 []
	ネタ	横ネタ→ 鉄 縦ネタ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 度 h→ 度 ()
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

日付：2025/10/3

車両情報シート

管理番号	3461	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88AN	車台番号	NPR88-7001003

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デフレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	3本
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	無
	整備記録簿	記録保管
整備記録簿	記録期間	無

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	○
	液量	油漏れ	○
		異音・折損	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
インジケーター	(警告)ランプ点灯		○
			○
その他報告欄	車高灯左後要交換		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
冷凍機	冷凍機作動		
パワーゲート	パワーゲート作動		
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ	残りmm表示
FF	8 4
FR	1 A 1 A
RF	2 3 3 2
RR	1 A 1 A 1 A 1 A
スベア	3 1 A
・タイヤサイズ	F 195/85R16
	R 195/85R16
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
・状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ

点検結果○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3461	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88AN	車台番号	NPR88-7001003

3
日付： 2025/10/3

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無	傷の程度→ 点キズ ・ ・	
破損	無	(	フロントガラス状態	傷あり		
汚れ	多い	(	シャーシ サビ	小		
欠品	無	(	フレーム曲がり・修復暦	無	(	
その他			ボデー修復暦	無	(	