

車両情報シート

管理番号	3765	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYJ77D	車台番号	CYJ77D-7009883

基本情報	年式	令和7(2025) 年 1 月		
	エンジン型式	6UZ1		
	排気量	9,830	cc	
	馬力	380	ps	
	最大積載量	13,800	kg	
	車検	抹消 [ 年 月 日 ] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [ ]		
	車体の	車検証:長 11,980 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,780 mm		
	長・幅・高さ	実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	161 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	有 [ 別体 ] ( 令和6 年 10 月 )		
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[ スムーサー ]		
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [ EG ]		
	エアサス	有 [ リア ]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	300	L+	300 L+ L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	8×4		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [ オート ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ 熱電ミラー ・ ]		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ]		
	ETC	有 [ 種類 2.0 ]		
	バックカメラ	有 [ カラー ]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/1/20  
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [ ] [ 年 月 ]		
	型式・製造番号	型式: DKV 製造番号: W9KK654		
	床材質・形状	木 [ ]		
	内寸法	長 9,680 mm × 幅 2,400 mm × 高 2,650 mm		
	間口	幅 2,370 mm × 高 2,580 mm		
	サイドドア	無 [ ]		
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm		
	床面地上高	1,020 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	9 対 [ 引出 ] 個		
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本		
	壁厚	サイド: mm リア: mm		
	中間柱	可倒		
	ジョロダーレール	無 [ ]		
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 鉄		
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[ ] [ 年 月 ]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 ( 月測定 )		
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[ コード ]		
	アワメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] ※跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	[ ]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	操作方法	[ ]		
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm		
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm		
	その他情報			

日付：2026/1/20

車両情報シート

管理番号	3765	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYJ77D	車台番号	CYJ77D-7009883

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
		漏れ・不良	○
エア・コンプレッサ			
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
	エアコン	コンプレッサー	
風量・冷風			○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		○
			○
			○
冷凍機	冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 異音 コンプレッサー コンデンサ ファンモータ 冷媒サイトグラス 色・量 サブエンジン 油量・漏れ 異音 冷却水 液量 漏れ		
パワーゲート	パワーゲート作動 ストッパー作動 ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		4	7
		( 3 A )	( 2 A イ )
FR		2	7
		( 2 A )	( 2 A )
RF	1	2	5
	( 3 A )	( 2 A )	( 2 A イ )
RR	0	0	5
	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )
	スベア	8	
		( 2 A )	( )
・タイヤサイズ F 245/70R19.5			
R 245/70R19.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを( )に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を( )に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


## 車両情報シート

管理番号	3765	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYJ77D	車台番号	CYJ77D-7009883

日付： 2026/1/20

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ： 2本	上物： 3本	シートの状態	損傷 ( タバコ焼け跡 )
	燃料タンク： 2本	キーレス： 有	破損	無 ( )
工具・ジャッキ	工具： 無	ジャッキ： 無	汚れ	中
取説各種	取扱説明書： 有	メンテナンスノート： 有	カーテン	有
整備記録簿	無		フロアマット	有
	記録期間→ ( )		欠品	有 ( シガライター )
			キャブ修復暦	無 ( )
			フロントガラス状態	傷あり
				傷の程度→ 点キズ ・ ・
			シャーシ サビ	無
			フレーム曲がり・修復暦	無 ( )
			ボデー修復暦	無 ( )

## 点検者 報告欄