

車両情報シート

No	管理番号 車名 型式	3718 日野 2KG-FJ2ABA	形状 通称名 車台番号	ミキサー レンジャー FJ2AB-100542
----	------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------------

基本情報	年式	平成30(2018) 年 8 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	7,920 kg		
	車検	有	[令和8年 8月 8日]	
	免許区分	大型(1t以上)		
車体 長さ	車検証	6420 mm	実測	mm
車体 幅	車検証	2300 mm	実測	mm
車体 高さ	車検証	3310 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	161 千km []		
	タコグラフ	有	[別体]	(平成30 年 6 月)
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	有		

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ · ·]
	ETC	有 [2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/12/26

2025/12/26

ミキサー

車両チェックシート

管理番号	3718	形状	ミキサー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FJ2ABA	車台番号	FJ2AB-100542

2
日付: 2025/12/26
ミキサー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
	エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧	燃料・噴射ポンプ	○	
		漏れ	○	
		噴け不良	○	
		ファンベルト	緩み・鳴き	○
		冷却水	液量	○
		ウォーターポンプ	漏れ	○
		汚れ	△	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		マフラー	取付	○
報告欄	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
	エア・コンプレッサ	漏れ	○	
		不良	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ドラム作動		○	
	ドラムローラ		○	
	作動油		×	
	シュー		○	
	ホッパー		○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスター・オイル	漏れ	○	
		油漏れ	○	
		異音	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーク)		○	
	車高灯			
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
	電装関係(内装)	ワイパー		
		パワーウィンドウ		
		集中ドアロック		
		格納ミラー		
		電動ミラー		
		ホーン		
		ラジオ・オーディオ		
		バックアイカメラ		
		計器類 点灯状態		
		ルームランプ		
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	エアコン	コンプレッサー		
		風量		
		ガス		
その他報告欄	インジケーター(警告)ランプ点灯		○	
	その他報告欄			

タイヤ [残りmm表示]	FF	3 (1Bハ)	5 (1Bハ)
FR			
RF	3 (1Bハ)	6 (1B)	5 (1B)
RR	(1B)	(1B)	(1B)
スペア			

・ タイヤサイズ F 265/70R19.5
R 265/70R19.5

・ タイヤパターン 1タテ溝・2ミックス・3スタッレス・4その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ)
*各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 イ 異常磨耗・ロ 損傷・ハ 亀裂など()に記入
*ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

車両チェックシート


3

日付: 2025/12/26

ミキサー

管理番号	3718	形状	ミキサー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FJ2ABA	車台番号	FJ2AB-100542

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ 無	(キャブ修復歴	無	(
破損 無)	キャブ・コーションプレート	有)
スイッチ類 良好	(フロントガラス状態	傷あり	[]
汚れ 中)	シャーシ サビ	傷の程度 [点キズ]	()
欠品 無	(フレーム曲がり・修復歴	小	()
その他)	ボデー修復歴	無	()