車両情報シート

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2025/6/19

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

管理番号	2691	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-104633

基本情報		
	年式	令和6 (2024) 年 11 月
	エンジン型式	A05C
	排気量	5120 cc
	馬力	260 ps
	最大積載量	7000 kg
	車検	有 [令和7 年 11 月 26 日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	増トン [大型(11t以上)]
	車体 長	車検証 8740 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm 実測 mm
	車体 高	車検証 3500 mm 実測 mm

＊実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報		
	走行km	1 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (令和6 年 8 月)
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒[ ] 他( )
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	有 [EG]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	200 L+ L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→

装備類		
	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [種類 2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

上物情報1 (荷箱)		
	メーカー[年式]	日本フルハーフ [ ] [年 月]
	型式・製造番号	型式: GLF7 製造番号: E5G7161
	床材質・形状	アルミ [アンチスリップ]
	内寸法	長 6210 mm×幅 2250 mm×高 2230 mm
	間口	幅 2280 mm×高 2240 mm
	サイドドア	有 [片開]
	サイドドア寸法	幅 1300 mm×高 2170 mm
	床面地上高	1110 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア 75 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 [ ]
	横根太・縦根太	横根太→ アルミ 縦根太→ アルミ
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)		
	メーカー[年式]	菱重 [ ] [年 月]
	型式・製造番号	型式: TDJS50J-1L2 製造番号: 4A2100508BL
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ～ -30 度
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 21.2 度 3 h→ -17.4 度 ( )
	スタンバイ装置	無 ＊有の場合→[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)		
	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	新明和 [ ]
	型式・製造番号	型式: RAK10-6495D 製造番号: S2408003791
	ラジコン・リモコン	有 [リモコン]
	寸法(外寸)	幅: 2230 mm 奥行: 1550 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2210 mm 奥行: 1420 mm
	その他情報	

Copyright (c) 2025 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両情報シート

日付: 2025/6/19

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

管理番号	2691	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-104633

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・	ミッション	状態	○
動力伝達装置		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	6本以上
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
整備記録簿	記録保管	無
	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ウイング 開閉		
ウイング	ウイングシリンダ		
	作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動		○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	
		漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		○
	ストッパー作動		○
	ラジコン・リモコン作動		○
報告欄 上記項目状況など記入			

タイヤ

[残りmm表示]



・タイヤサイズ　F 265/70R 19.5

R 265/70R 19.5

・タイヤパターン　1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
＊各タイヤのタイヤパターンを(　　)に記入

・ホイール　A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
＊各タイヤのホイールを(　　)に記入

・状態　イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ
＊タイヤの状態を(　　)に記入

点検結○:良好　△:継続的な点検が必要　×:要修理・交換

Copyright (c) 2024 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両情報シート

日付: 2025/6/19

管理番号	2691	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-104633

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態







記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	( )	キャブ修復暦	無		
破損	無	( )	フロントガラス状態	良好		
スイッチ類	良好	( )		傷の程度→	・ ・	
汚れ	無		シャーシ サビ	無		
欠品	無	( )	フレーム曲がり・修復暦	無	( )	
その他			ボデー修復暦	無	( )	

Copyright (c) 2024 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.